



# Qualitätsmanagement

## • Einfache, fehlersichere und effiziente Datenerfassung mit **IpasMobil**

Nr	W	a	b	Bauteil	Orte	Fehler	Verursach
7	A	I	I	Isolierung	Führerhauspult	locker	S&K Pult
8	B	I	I	Isolierung	Führerhauspult	locker	S&K Pult
9	B	I	I	Tür Notentriegelung	Tür 2 re	falsche Stellung	Bode
10	B	I	I	Drehknopf (Service)	Befüllleiste	fehlt	Ebac
11	B	I	I	Deckel	Luftkanal Klim		Ebac
12	B	I	I	Rohrschelle	Rohre Klima		Ebac
13	B	I	I	Kunststoffklammer	Zeitungsnetz		Gramme
14	B	I	I	Verriegelung	Klappe Innen		Montage
15	B	I	I	Seitenverkleidung - I	WC-Zelle		Montage
16	A	I	I	Verriegelung Tür	Schrank Hilfsk		Montage
17	A	I	I	Hilfskupplung	Schrank		Montage
18	A	I	I	Fußbodenbelag	Schrank 2		Montage
19	A	I	I	Displayklappe V4, V2	Großraum- un		Montage
20	A	I	I	Schild "Aufhebung	Tür 1 links und 1 rec	defekt	Finish
21	A	I	I	Dieselpumpe	Schrank 1	Farbbelegung fehlt	EBAC
22	A	I	I	Türwahlswitcher			S&K Pult



Datenermittlung

• Übersichtliche Darstellung der erfassten Qualitätsdaten

• Automatische Zuordnung von vordefinierten Kombinationen (Bauteil: Türwahlswitcher -> Verursacher: S&K Pult) ermöglicht eine effiziente Datenerfassung

• Direkte Anwahl der zu erfassenden Qualitätsinformation durch direkte Stiftanwahl per Touchscreen

• Schnelle Navigation durch chronologische Datensätze

• Vordefinierte Entscheidungstabellen erlauben einfache und sichere Selektion der relevanten Qualitätsausprägungen

## • Qualitätsaussagen auf einen Blick mit **IpasWin**

Nr	W	a	b	Bauteil	Orte	Fehler	Gruppe	Uo	BA-Nr	Verursacher	Beheuer	Erledigt	U-Termin	Auftr
1	B	I	I	Trittschienen	Endlage seitlich	Scharart fehlt	Endtag	FA	10	Montage	Montage	13.02.2001	Sich	
2	B	I	I	Scharfenlöcher	Führerhaus links	Scharfen schwergängig/Innenverriegelung	FA	10	Ort	Ort	Ort	07.02.2001	Sich	
3	B	I	I	Scharfenlöcher	Führerhaus links	Scharfen an der Ober-/Innenverriegelung	FA	12	Ort	Ort	Ort	07.02.2001	Sich	
4	B	I	I	Scharfenlöcher	Führerhaus seitlich	locker	Innenverriegelung	FA	12	Ort	Ort	30.01.2001	Sich	
5	B	I	I	Klappe Schraubenmaschine/Führerhaus	Gunsenkutter her	Innenverriegelung	FA	12	S&K_Pult	S&K_Pult	van_Mangel	01.02.2001	Sich	
6	B	I	I	Scharfenlöcher	Vordach Führerhaus	Scharfen locker	Innenverriegelung	FA	5	S&K_Pult	S&K_Pult	Ort	01.02.2001	Sich
7	A	I	I	Isolierung	Führerhauspult	locker	Innenverriegelung	FA	5	S&K_Pult	S&K_Pult	Ort	01.02.2001	Sich
8	B	I	I	Isolierung	Führerhauspult	locker	Innenverriegelung	FA	5	S&K_Pult	S&K_Pult	Ort	01.02.2001	Sich
9	B	I	I	Tür Notentriegelung (Luft/Tür 1 links, Tür 2 rechts)	falsche Stellung		Endtag	FA	15	Bode	Bode	05.02.2001	Sich	
10	B	I	I	Drehknopf (Serviceverriegelung)	Befüllleiste	fehlt	Hilfsverriegelung	FA	15	Ebac	Ebac	14.02.2001	Sich	
11	B	I	I	Deckel	Luftkanal Klim	Scharfen locker	Hilfsverriegelung	FA	15	Ebac	Ebac	01.02.2001	Sich	
12	B	I	I	Rohrschelle	Rohre Klima, Endtag A - Vorhaben nicht fertig		Hilfsverriegelung	FA	12	Ebac	Ebac	01.02.2001	Sich	
13	B	I	I	Kunststoffklammer	Zeitungsnetz	Material person	Behebung	FA	12	Grammer	Grammer	30.01.2001	Sich	



Datenauswertung

• Überblick über alle Qualitätsanalysen und ihrer Kopfdaten, wie Beschreibung, Verantwortliche, Aufnehmer und Datum

• Anzeige der Detailinformationen zu jeder Analyse sofort verfügbar  
• Zuordnung und Speicherung von Multimediale Informationen wie Bilder und Sprachaufzeichnungen in **IpasWin** Datenbank

• Frei gestaltbare Analysepräsentation mit allen wichtigen Details auf Knopfdruck – inklusive vorhandener Bilddokumentation

• Übersichtspräsentation der Qualitätsanalyse mit allen frei selektierbaren Informationen

• Einfache Informationsextraktion und Ablage in Zwischenspeicher für weiterführende Analysen z.B. mit MS Excel  
• Frei definierbare Import / Export Schnittstellen

Nr	W	a	b	Bauteil	Orte	Fehler	Gruppe	Uo	BA-Nr	Verursacher	Beheuer	Erledigt	U-Termin	Auftr
1	B	I	I	Trittschienen	Endlage seitlich	Scharart fehlt	Endtag	FA	10	Montage	Montage	13.02.2001	Sich	
2	B	I	I	Scharfenlöcher	Führerhaus links	Scharfen schwergängig/Innenverriegelung	FA	10	Ort	Ort	Ort	07.02.2001	Sich	
3	B	I	I	Scharfenlöcher	Führerhaus links	Scharfen an der Ober-/Innenverriegelung	FA	12	Ort	Ort	Ort	07.02.2001	Sich	
4	B	I	I	Scharfenlöcher	Führerhaus seitlich	locker	Innenverriegelung	FA	12	Ort	Ort	30.01.2001	Sich	
5	B	I	I	Klappe Schraubenmaschine/Führerhaus	Gunsenkutter her	Innenverriegelung	FA	12	S&K_Pult	S&K_Pult	van_Mangel	01.02.2001	Sich	
6	B	I	I	Scharfenlöcher	Vordach Führerhaus	Scharfen locker	Innenverriegelung	FA	5	S&K_Pult	S&K_Pult	Ort	01.02.2001	Sich
7	A	I	I	Isolierung	Führerhauspult	locker	Innenverriegelung	FA	5	S&K_Pult	S&K_Pult	Ort	01.02.2001	Sich
8	B	I	I	Isolierung	Führerhauspult	locker	Innenverriegelung	FA	5	S&K_Pult	S&K_Pult	Ort	01.02.2001	Sich
9	B	I	I	Tür Notentriegelung (Luft/Tür 1 links, Tür 2 rechts)	falsche Stellung		Endtag	FA	15	Bode	Bode	05.02.2001	Sich	
10	B	I	I	Drehknopf (Serviceverriegelung)	Befüllleiste	fehlt	Hilfsverriegelung	FA	15	Ebac	Ebac	14.02.2001	Sich	
11	B	I	I	Deckel	Luftkanal Klim	Scharfen locker	Hilfsverriegelung	FA	15	Ebac	Ebac	01.02.2001	Sich	
12	B	I	I	Rohrschelle	Rohre Klima, Endtag A - Vorhaben nicht fertig		Hilfsverriegelung	FA	12	Ebac	Ebac	01.02.2001	Sich	
13	B	I	I	Kunststoffklammer	Zeitungsnetz	Material person	Behebung	FA	12	Grammer	Grammer	30.01.2001	Sich	

