

Bildschirm-Varianten HPC



8. Qualitätsmanagement

HPC

Datei Bearbeiten Eingabe Anzeigen Optionen

Nr	WGN	ABN	BU	BR	BAUTEIL	Ort	FEHLER	BAUGR	HAUPTGR	BA NR	B/
16 A	I		I	Verriegel	Schrank Hilfskupplun	zu locker	Geschrä	FA		11	
17 A	I		I	Hilfskupp	Schrank	fehlt	Kupplur	FA		11	
18 A	I		I	Fußboder	Schrank 2	zu lang,	Geschrä	FA		12	
19 A	I		I	Displaykla	Großraum- und 8-Pei	Verriegel	Innenat	FA		11	
20 A	I		I	Schild	Tür 1 links und 1 rec	defekt	Innenat	FA		11	

VO20	VO30	VO50	D140	L090	L090	L110	L120	L150	H200	H190	H170	H180	D130	R120	R110	R090	R080
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

VO20	VO40	VO10	L300	L400	L050	L155	L070	L100	L310	L410	H160	H200	R150	R310	R410	R155	R100	R070	R050	R300	R400
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Ort		Satz		Löschen		Kopieren		Überschrei		NEU		Speichern		?	
Komplett		Fahrzg.		Reifen		Zustand		S k i z z e		U-Nutzer		U-Prüfer			
20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150		

HPC_FR1

Datei Bearbeiten Eingabe Anzeigen Optionen

Nr	WGN	ABN	BU	BR	BAUTEIL	Ort	FEHLER	BAUGR	HAUPTGR	BA	NR	BA
19	A	I		I	Displaykla	Großraum- und 8-Pe	Verriegel	Innenat	FA		11	
20	A	I		I	Schild	Tür 1 links und 1 rec	defekt	Innenat	FA		11	

V040 V030 V050 D140 L080 L090 L110 L120 L150 H200 H190 H170 H180 D130 R120 R110 R090 R080

V020 V040 V010 L300 L400 L050 L155 L070 L100 L310 L410 H160 H200 R150 R310 R410 R155 R100 R070 R050 R300 R400

V010 Stoßstange

Schaden-Ort	Schaden-Satz	Löschen	Kopieren	Überschrei	NEU	Speichern							
Komplett	Fahrzg.	Reifen	Zustand	Skizze	U-Nutzer	U-Prüfer							
20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150

HPC_BM_ZUG

Datei Bearbeiten Eingabe Anzeigen Optionen

Nr	W	a	b	o	Bauteil	Orte	Fehler	Baugruppe
6	B	I		I	Scharnier	Vouten Führerhaus	Schrauben locker	Innenausr
7	A	I		I	Isolierung	Führerhauspult	locker	Innenausr
8	B	I		I	Isolierung	Führerhauspult	locker	Innenausr
9	B	I		I	Tür Notentriegelung	Tür 1 links, Tür 2 rec	falsche Stellung	Einstieg
10	B	I		I	Drehknopf (Serviceve	Befülleiste	fehlt	Klimaanlac
11	B	I		I	Deckel	Luftkanal Klima	R-Scheibe fehlt	Klimaanlac
12	B	I		I	Rohrschelle	Rohre Klima, Einstieg	Kontermuttern fehler	Klimaanlac
13	B	I		I	Kunststoffklammer	Zeitungsnetz	Material gerissen	Bestuhlung
14	B	I		I	Verriegelung	Klappe Innentür (Dis	locker	Innenausr
15	B	I		I	Seitenverkleidung - D	WC-Zelle	Ecken rundfeilen	Innenausr
16	A	I		I	Verriegelung Tür	Schrank Hilfskupplun	zu locker	Geschränk
17	A	I		I	Hilfskupplung	Schrank	fehlt	Kupplung
18	A	I		I	Fußbodenbelag	Schrank 2	zu lang, scheuert an	Geschränk
19	A	I		I	Displayklappe V4, V2	Großraum- und 8-Pe	Verriegelung locker	Innenausr
20	A	I		I	Schild ""Aufhebung	Tür 1 links und 1 rec	defekt	Innenausr

Gruppe	Unter-A	Eingabe	Feld	Kopie	Einf	Entf	Mark	Pos	Pos-E
Bauteil	Ort	Fehler	Verur	Beheb	Baugr	H-Gru	BA-Nr	Erledig	Bild

