



# Workabout Pro 4

# Beschreibung



Parameter: PPC\_ZPO

IpasMobil							
v	Z	1	2	3	4	5	6
	E	11					
1	B	0					

AA	Konto	Beschreibung
1	leer1	Auf- und Abrüsten
2	tsspez1	tsspez 1
3	leer2	S/KBf stempeln mit Ne
4	tsspez2	tsspez 2
5	leer3	GBf stempeln mit Neor
6	tsspez3	tsspez 3
7	leer4	MBf stempeln mit Neor
8	tsspez4	tsspez 4

0.00	BM	Split	Umkont
0.27	Info	Verlauf	Bemerk

Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt

Desktop Software  
IpasWin  
erforderlich !



**Zusätzliche Tastenbelegung:**  
Umkont -> Taste Y  
BM -> Taste Space  
Split -> Taste Z





- **Tasten - Funktionen**
- **Einstellungen**
  - Uhrzeit & Wecker
  - Beleuchtung
  - Länder
  - Stromversorgung
- **Ablauf Aufnahme**
  - Zeitaufnahme starten
  - Zeitaufnahme speichern
- **Total Recall (Geräte-Einstellungen festlegen)**
  - Erstellen
  - Rücksichern (Übertragen)



**Power Optionen**

Abschalten  
Ausschalten

Ungesicherte Daten gehen verloren.

OK    Abbrechen

Ausschalten 5-7 Sek drücken, Auswahldialog zwischen Abschalten und Ausschalten erscheint. (Abschalten ist Standby-Modus).

Einschalten 3 Sek drücken



### Funtionstastenbelegung:

Betriebssystem neu booten (Soft-Reset)

Tasten **FN(Blau) + Enter**

Rechner zurücksetzen:

Tasten **Scan + FN(Blau) + Enter**  
(Alle Daten gehen verloren)

Danach Total-Restore ausführen.

**F3** IpasMobil starten

**F4** Task-Manager starten

**IpasMobil** 09:25

v	AA	EZ	Im	S/T	Konto	Beschreibung
1	7	0	1/1	Bsort	Tätigkeit im Kfz; ein	
2	7	0	1/2	Verteil	Sdqn verteilen	

1	Bsort	2	Verteil	3	VBZab	4	nmfGr	5	Bende
6	Besch	7	NachS	8	RV_Hld	9	RV_tor	0	SchAT
a	ScDV	b	IstZeitV	c	RollV	d	Rueck	e	WIAAu
f	InfoZBL	g	STV	h	RBW_	i	RBW_Ei	j	RV_mD
k	KatHW	l	RBW_Li	m	Nav_V	n	IRBehl	o	GesprV
p	WaV	q	tsV	r	Rest1	s	Klapp	t	tinfo1
u	tsallg1	v	Vz_IR	w	ter1	x	tp1	y	ts_RB
01	Vorbere	02	Zustell	03	Abliefe	04	allgeme		
	0,00		0,14		Seite		Konto		

Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt

**Task-Manager** 09:24

Anwendung	Speic..	CPU
<b>b</b> IpasMobil	8,60M	0 %
ActiveSync	624K	0 %
Word Mobile	476K	0 %
Datei-Explorer	120K	0 %
Task-Manager	112K	3 %

Task bee...    Menü





# Workabout Pro 4

## Funktionstasten einrichten

# Einstellungen



Funktionstasten mit Programmen belegen









# Workabout Pro 4

## Uhrzeit & Wecker

# Einstellungen



Zuhause: GMT+1  
Berlin, Rom



Tastenwiederholung  
ausschalten





# Workabout Pro 4

## Beleuchtung


# Einstellungen



Warnung: Einschalten der Beleuchtung bei Akkubetrieb reduziert die Lebenszeit des Akkus erheblich.

- Beleuchtung ausschalten nach Leerlauf von 5 Min.
- Bei Tastendruck oder Tippen Beleuchtung einschalten

Zum Stromsparen [Stromversorgung](#) anpassen.



Zum Stromsparen [Stromversorgung](#) anpassen.



- Beleuchtung ausschalten nach Leerlauf von 10 Min.
- Bei Tastendruck oder Tippen Beleuchtung einschalten

Zum Stromsparen [Stromversorgung](#) anpassen.





# Workabout Pro 4

## Länder

# Einstellungen

System 10:14

Info Kontrast

Kiosk

Kundenfeedback Mikrofon

Deutsche Post  
Ländereinstellung

PartnerUp Sicherheitszertifik...

Programme entfernen

Ländereinstellungen 10:15

Datum < Region > Zahlen

Deutsch (Deutschland)

**Darstellungsmuster**

Positive Zahlen: 123.456.789,00  
Positive Währung: 123.456.789,00 €  
Uhrzeit: 10:15:29  
Datum kurz: 19.02.15  
Datum lang: Donnerstag, 19. Februar 2015

Ländereinstellungen 10:16

Region < Zahlen > Währung

Dezimaltrennzeichen: .

Dezimalstellen: 2

Zifferngruppierung: .

Ziffern in einer Gruppe: 3

Listentrennzeichen: ;

Negatives Vorzeichen: -

Ländereinstellungen 10:17

Zahlen < Währung > Uhrzeit

Währungssymbol: €

Position für Symbol: 1,1 x

Dezimaltrennzeichen: ,

Dezimalstellen: 2

Zifferngruppierung: .

Ziffern in einer Gruppe: 3

Ländereinstellungen 10:18

Währung < Uhrzeit > Datum

**Beispielzeit:** 10:18:15

Zeitformat: HH:mm:ss

Trennzeichen: :

Vormittag:

Nachmittag:

Ländereinstellungen 10:19

Uhrzeit < Datum > Region

Datum kurz: 19.02.15  
Datum lang: Donnerstag, 19. Februar 2015

Datum kurz: dd.MM.yy

Trennzeichen: .

Datum lang: dddd, d. MMMM yy

Kalendertyp: Gregorianischer Ka

**Wichtig: Dezimaltrennzeichen muß ein Punkt (.) sein. (bei GPS-Nutzung)**





# Workabout Pro 4

## Stromversorgung

# Einstellungen

Einstellungen 10:23

Uhrzeit & Wecker Sperren

Startseite

Stromversorgung Verbindungen

Sounds & Benachricht.

Persönlich System

Stromversorgung 10:24

Batteriezu... < **Akku** > Erweitert

**Hauptakku:** LiIon

Verbleib. Akkustrom: 0 100

Verbrauchte mAh: -4

Stromversorgung 10:25

Akku < **Erweitert** > Batteried...

**Bei Akkubetrieb:**

Bildschirm ausschalten nach Leerlauf von 1 Minute

**Bei externer Stromversorgung:**

Bildschirm ausschalten nach Leerlauf von 5 Minuten

Stromversorgung 10:26

Erweitert < **Batteriedetails** > Abschalt...

Verbleibende Strom: 4641 mAh

Volle Kapazität: 4645 mAh

Zeit für Leeren: Keine Daten

Betriebszeit: Keine Daten

Spannung: 4.1 V

Aktuell: 0 mA

Temperatur: 25.7 °C

Chemie: Lithium-Ionen

Zykluszahlung: 3

Seriennummer: 30293dc1120000ef

Stromversorgung 10:27

Batte... < **Abschaltswell...** > Wake...

**Abschaltswellwert**

Betriebszeit maximieren Sicherungszeit maximieren

Status Hauptakku: Gut

Geschätzte Betriebszeit: N/A

Geschätzte Akkusicherungsdauer: 5 h

Stromversorgung 10:28

Absc... < **Wakeup-Ursachen** > Batte...

Aufwachen für folgende Ereignisse erlauben:

Touchscreenberührung

Externe Stromversorgung

ActiveSync-Verbindung

Stromversorgung 10:29

Wake... < **Batteriezustand** > Akku

Aktueller Batteriezustand: \*\*\*\*\*

Batteriezustandsdienst aktivieren

Popup UI nach Aufwachen anzeigen: Einmal für jede Herab. der Bewer

Zyklenzähler im UI anzeigen

0 Sekunden bis automatische Abschaltung des UI

... Bewertungstext bearbeiten

Betriebszeit maximieren Sicherungszeit maximieren

Betriebszeit maximieren Sicherungszeit maximieren

Betriebszeit maximieren Sicherungszeit maximieren

Betriebszeit maximieren Sicherungszeit maximieren

Betriebszeit maximieren Sicherungszeit maximieren

Aufwachen für folgende Ereignisse erlauben:

Touchscreenberührung

Externe Stromversorgung

ActiveSync-Verbindung

Aufwachen für folgende Ereignisse erlauben:

Touchscreenberührung

Externe Stromversorgung

ActiveSync-Verbindung

Aufwachen für folgende Ereignisse erlauben:

Touchscreenberührung

Externe Stromversorgung

ActiveSync-Verbindung

Aufwachen für folgende Ereignisse erlauben:

Touchscreenberührung

Externe Stromversorgung

ActiveSync-Verbindung

Aufwachen für folgende Ereignisse erlauben:

Touchscreenberührung

Externe Stromversorgung

ActiveSync-Verbindung

Aktueller Batteriezustand: \*\*\*\*\*

Batteriezustandsdienst aktivieren

Popup UI nach Aufwachen anzeigen: Einmal für jede Herab. der Bewer

Zyklenzähler im UI anzeigen

0 Sekunden bis automatische Abschaltung des UI

... Bewertungstext bearbeiten

Popup UI nach Aufwachen anzeigen: Einmal für jede Herab. der Bewer

Zyklenzähler im UI anzeigen

0 Sekunden bis automatische Abschaltung des UI

... Bewertungstext bearbeiten

Popup UI nach Aufwachen anzeigen: Einmal für jede Herab. der Bewer

Zyklenzähler im UI anzeigen

0 Sekunden bis automatische Abschaltung des UI

... Bewertungstext bearbeiten

Popup UI nach Aufwachen anzeigen: Einmal für jede Herab. der Bewer

Zyklenzähler im UI anzeigen

0 Sekunden bis automatische Abschaltung des UI

... Bewertungstext bearbeiten










# Workabout Pro 4

# Ablauf - Aufnahme

## Zeitaufnahmeprogramm IpasMobilCe starten



**Programm IpasMobil starten über Windows-Buttons  
oder  
Über Funktions-Taste F4 (grünes Telefon)**





# Workabout Pro 4

## Zeitaufnahme starten

# Ablauf - Aufnahme

IpasMobil 10:55

Neu  
Öffnen  
Kopieren  
Speichern  
Speichern unter...  
Programm

1	10916	10916		
5	10944	10944		
9	20202	20202		
c	30201	30201		
q	30303	30303		
k	40104	40104		
o	90112	90112		
s	AT	AT		
w	ts spez	ts spez		
FC_FE	Ve FDL_Se	Ve FDL_Se		
	o Ändern	o Ändern		

Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt

IpasMobil 10:56

Datei neu

Pfad: \IpasMobil\  
Name: test1

Abbruch OK

k	30307	30309	m	40101	n	40104	
o	40201	p	40202	q	40301	r	90112
s	90113	t	90114	u	NT	v	AT
w	NV	x	ts allg	y	ts info	z	ts spez
FC_FE	Sonsti	Aktivi	Auskün	FDL_Ve	FDL_Se		
			Seite	Konto	Ändern		

Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt

IpasMobil 10:56

Zeitaufnahmen

Name der NL  
Sachbearbeiter  
Ort der Z-Basis  
Anzahl der Bezirke  
Name der AK  
Alter der ArbKraft  
Geschlecht der AK  
Jahre im Arbbereich

Abbruch OK

w	NV	x	ts allg	y	ts info	z	ts spez
FC_FE	Sonsti	Aktivi	Auskün	FDL_Ve	FDL_Se		
			Seite	Konto	Ändern		

Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt

IpasMobil 10:57

Zeitaufnahmen

Kfz-Typ  
ZA-Typ  
Bel-A  
Welle

Zurück Abbruch OK

o	40201	p	40202	q	40301	r	90112
s	90113	t	90114	u	NT	v	AT
w	NV	x	ts allg	y	ts info	z	ts spez
FC_FE	Sonsti	Aktivi	Auskün	FDL_Ve	FDL_Se		
			Seite	Konto	Ändern		

Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt

IpasMobil 10:58

1	10911	2	10912	3	10914	4	10916
5	10917	6	10918	7	10919	8	10944
9	11013	o	11017	a	11021	b	20202
c	20304	d	30108	e	30109	f	30201
g	30202	h	30301	i	30302	j	30303
k	30307	l	30309	m	40101	n	40104
o	40201	p	40202	q	40301	r	90112
s	90113	t	90114	u	NT	v	AT
w	NV	x	ts allg	y	ts info	z	ts spez
FC_FE	Sonsti	Aktivi	Auskün	FDL_Ve	FDL_Se		
			Seite	Konto	Ändern		

Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt

IpasMobil 10:58

Starte Messung  
Letzter Messpunkt  
Pos Ende und eins

1	10911	2	10912	3	10914	4	10916
5	10917	6	10918	7	10919	8	10944
9	11013	o	11017	a	11021	b	20202
c	20304	d	30108	e	30109	f	30201
g	30202	h	30301	i	30302	j	30303
k	30307	l	30309	m	40101	n	40104
o	40201	p	40202	q	40301	r	90112
s	90113	t	90114	u	NT	v	AT
w	NV	x	ts allg	y	ts info	z	ts spez
FC_FE	Sonsti	Aktivi	Auskün	FDL_Ve	FDL_Se		
			Seite	Konto	Ändern		

Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt

IpasMobil 10:59

1	10911	2	10912	3	10914	4	10916
5	10917	6	10918	7	10919	8	10944
9	11013	o	11017	a	11021	b	20202
c	20304	d	30108	e	30109	f	30201
g	30202	h	30301	i	30302	j	30303
k	30307	l	30309	m	40101	n	40104
o	40201	p	40202	q	40301	r	90112
s	90113	t	90114	u	NT	v	AT
w	NV	x	ts allg	y	ts info	z	ts spez
FC_FE	Sonsti	Aktivi	Auskün	FDL_Ve	FDL_Se		
	0.12	0.12	Seite	Konto	Ändern		

Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt

IpasMobil 11:00

1	56	0	1/1	10911	
2	21	0	1/2	10912	

Western Union Geldempfang

Stück 0

Abbruch OK

g	30202	h	30301	i	30302	j	30303
k	30307	l	30309	m	40101	n	40104
o	40201	p	40202	q	40301	r	90112
s	90113	t	90114	u	NT	v	AT
w	NV	x	ts allg	y	ts info	z	ts spez
FC_FE	Sonsti	Aktivi	Auskün	FDL_Ve	FDL_Se		
	0.06	0.83	Seite	Konto	Ändern		

Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt





# Workabout Pro 4

## Zeitaufnahme speichern

# Ablauf - Aufnahme

IpasMobil 11:00

v	AA	EZ	Bm	S/T	Konto	Beschreibung
1	56	0	1/1	10911		
2	21	0	1/2	10912		

1	2	3	4
10911	10912	10914	10916
10917	10918	10919	10944
11013	11017	11021	20202
20304	30108	30109	30201
30202	30301	30302	30303
30307	30309	40101	40104
40201	40202	40301	90112
90113	90114	NT	AT
NV	ts_allg	ts_info	ts_spez

FC_FE	Sonsti	Aktivi	Auskün	FDL_Ve	FDL_Se
0.88	1.65	Seite	Konto	Ändern	

Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt

IpasMobil 11:04

**Kopieren**

**Speichern**

**Speichern unter...**

---

**Programm**

**Exportieren**

**Beenden**

v	AA	EZ	Bm	S/T	Konto	Beschreibung
1	56	0	1/1	10911		
2	21	0	1/2	10912		

1	2	3	4
10911	10912	10914	10916
10917	10918	10919	10944
11013	11017	11021	20202
20304	30108	30109	30201
30202	30301	30302	30303
30307	30309	40101	40104
40201	40202	40301	90112
90113	90114	NT	AT
NV	ts_allg	ts_info	ts_spez

FC_FE	Sonsti	Aktivi	Auskün	FDL_Ve	FDL_Se
0.00	0.77	Seite	Konto	Ändern	

Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt

IpasMobil 11:06

Aufnahme beenden ?

**Ja** **Nein**

v	AA	EZ	Bm	S/T	Konto	Beschreibung
1	56	0	1/1	10911		
2	21	0	1/2	10912		

1	2	3	4
10911	10912	10914	10916
10917	10918	10919	10944
11013	11017	11021	20202
20304	30108	30109	30201
30202	30301	30302	30303
30307	30309	40101	40104
40201	40202	40301	90112
90113	90114	NT	AT
NV	ts_allg	ts_info	ts_spez

FC_FE	Sonsti	Aktivi	Auskün	FDL_Ve	FDL_Se
0.00	0.77	Seite	Konto	Ändern	

Datei Ablauf Bearb Eing Anz Opt







# Workabout Pro 4

## Erstellen

# Total Recall



### TOTAL RECALL

Backup Registry...

Klon anlegen (Sicherung für dieses Gerät) **Clonezp.pfl**

Sicherung anlegen (für gleiche Geräte) **Default1.pfl**





# Workabout Pro 4

## Rücksichern (Restore)

# Total Recall

System 11:36

Ländereinstellung

Programme entfernen

Spb Pocket Plus

Sicherheitszertifikat...

Speicher

Task-Manager

Systemeigenschaf...

Total Recall

TweakIt Einstellungen

Windows Start, Back, Close buttons

Total Recall 11:37

Sicherung anlegen

Klon anlegen

Profil verwalten

Profil löschen

Windows Start, Keyboard, OK buttons

Total Recall 11:38

Bitte Profil aus der Liste auswählen, oder auf Browse klicken

\SD-MMC Card\Clonezp.pfl

Browse View

<-- Nächster

Total Recall 11:39

Die folgenden Profloptionen sind verfügbar:

Jetzt wiederherstellen

Auto-Wiederherstellen setzen

Hochladen zu A.R.C.

Auf USB klonen

Für weitere Hilfe einen der oberen Schaltflächen klicken

<-- Heim

Total Recall 11:40

Die folgenden Profloptionen sind verfügbar:

Jetzt wiederherstellen

Auto-Wiederherstellen setzen

Hochladen zu A.R.C.

Auf USB klonen

Startet die Wiederherstellung dieses Profils

<-- Heim

Total Recall 12:03

TOTAL RECALL

Restore registry...





## Windows Mobile 6.5 Pro deutsch installieren

### Installations-Dateien auf der SSD-Card:

7528OS.img

7528\_WM65\_PRO\_GER\_ADDON\_2.2.40449.cab

### 1. Rechner zurücksetzen:

Tasten **Scan + FN(Blau) + Enter**

(Alle Daten gehen verloren)

### 2. AddOns installieren

7528\_WM65\_PRO\_GER\_ADDON\_2.2.40449.cab -> doppelclick

### 3. IpasMobilCe Programm-Installation

\\_INSTALL\\_IpasMobilCe.PPC\_Postzp.CAB -> doppelclick

### 4. Links in Ordner kopieren

von SD-Card\\_INSTALL\\_Ink nach \Windows\AppButtons

IpasMobilCe.Ink

Task-Manager.Ink

### 5. Softkey Buttons umbelegen mit PHM RegEdit

#### Softkey 1

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Today\Keys\112]

Default=IpasMobil

Open=\Programme\IpasMobi\IpasMobilCE

**Softkey 2** muß nach dem Booten wiederholt eingegeben werden

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Today\Keys\113]

Default=Notizen

Open=\Windows\notes.exe

