

#### I p a s V i d e o

#### **Innovative Software zur Prozessoptimierung**



# **Grundlagen und Selbststudium**

J.Mitterhauser GmbH EDV-Systeme



Interaktive Fallbeispiele und weitere Informationen unter: www.mitterhauser.com



# I p a s V i d e o Innovative Software zur Prozessoptimierung Inhalt – Grundlagen und allgemeine Informationen.

Optimierung durch Videoanalyse
Systemanforderungen und Installation
Beschreibung allgemein
Zeitanalysen zyklisch
Zeitanalysen nichtzyklisch
SVZ-Analysen
Ergebnisse darstellen
Optimierungs-Maßnahmen (Verschwendungs-Analyse)
Videosteuerung
Excel Export
Integration in IPASWIN
Informationen zu IpasVideo / IPASWINFolie 54 / Kontakt zu J.Mitterhauser GmbH

#### **Bedienung**

Mittels Click auf den Menüpunkt gelangen Sie zum gewünschten Kapitel. Mit







Buttons gelangen Sie zum zugehörigen Beispiel mit IpasMobil.

jeweils rechts unten führt Sie wieder zurück.



# I p a s V i d e o Innovative Software zur Prozessoptimierung Optimierung durch Videoanalyse.

Die Standard-Software **IpasVideo** ist **ein effizientes Werkzeug zur Prozessoptimierung** in Fertigungsabläufen, Logistik, Verwaltung und zur intensiven Einbindung der Mitarbeiter in den Kontinuierlichen Verbesserungs-prozess.

Basierend auf der Analyse eines Videofilms werden alle Arbeitsoperationen wissenschaftlich verifizierten Standardzeiten und Leistungsarten (Nutzleistung, Unterstützungsleistung, Verluste) zugeordnet. Nur Objekte und Operationen, die den Mehrwert des Produktes für den Kunden erhöhen, werden als wertschöpfend angesehen. (Freie Gliederung der Wertschöpfungsanteile).

Mit **IpasVideo** können ungenutzte **Optimierungspotentiale** von der Fertigung über die Montage, die Logistik und den Einkauf bis hin zur Planung und Produktionsvorbereitung aufgespürt werden.

Ziel der Analyse ist es, die **Kosten** zu **senken** und gleichzeitig die **Qualität** der Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter zu steigern.





# I p a s V i d e o Innovative Software zur Prozessoptimierung Optimierung durch Videoanalyse.

Die einzelnen Arbeitsprozesse des Videos können einfach wie mit einer Stoppuhr gemessen werden, die Geschwindigkeit ist frei wählbar. Analysen sind jederzeit nachvollziehbar und wiederholbar.

#### **Einsatzgebiete:**

- Optimierung von Abläufen in Produktion und Dienstleistung hinsichtlich frei definierbarer Wertschöpfungskriterien
- detaillierte Analyse der wertschöpfenden und nicht-wertschöpfenden Prozessanteile
- Arbeitsunterweisung
- Arbeitsplatzgestaltung
- Vorgabezeitermittlung

#### **Einsatzmethoden:**

- Zyklische Zeitanalysen
- nichtzyklische Zeitanalysen
- Gruppenaufnahmen
- Mehrstellenaufnahmen
- Prozessanalysen
- SVZ-Analysen
- Schwachstellen-Analysen
- Optimal bei kontinuierlichen Verbesserungsprogrammen
  - (KVP, Kaizen, ZPM, SixSigma)







#### PC:

- Prozessor >= 1.33 GHz
- Hauptspeicher >= 1 GB

#### Monitor:

- Auflösung: min. 1024x768 Bildpunkte
- Bildschirmdiagonale 8,9 Zoll

#### Speicherkapazität:

• ca. 200 MB

#### **Betriebssystem:**

• XP / Vista / Windows 7







Der schlanke "VLC media player" zählt zu den beliebtesten Wiedergabe-Programmen für Multimedia-Inhalte. Einer der wichtigsten Gründe hierfür ist der problemlose Umgang mit den meisten Video- und Audio-Formaten. So spielt die Freeware etwa DVDs genauso ab, wie Video-CDs, MP3s, MOV- und FLV-Dateien oder DivX.

Der Player unterstützt MPEG- und DivX-Streaming und kann damit auch Videos schon während des Downloads abspielen. Auch können Sie per ZIP gepackte Files abspielen, ohne diese vorher umständlich entpacken zu müssen.

Unterstützte Formate: AAC, AC3, ASF, AVI, DTS, FLAC, FLV, MIDI, MKV, MOV, MPG, MPEG (ES, MP3, MP4, PS, PVA, TS), MXF, OGG, OGM, Real (RAM, RM, RMVB, RV), WAV, WMA, WMV, 3GP.

- VLC media player
- Installieren (setup\_vlc.exe ausführen)

Vorraussetzung für IpasVideo ist die Installation des VLC media players !







- **IpasVideo**
- **Installieren** (setup\_ipasvideo.exe ausführen)

Die kostenlose Nutzung der Software umfasst Analysen mit bis zu 10 Ablaufabschnitte /-Zyklen. (max 100 Messpunkte).

#### **Registrierung Vollversion:**

Wenn Sie eine Voll-Version erwerben, bekommen Sie über eMail den Registrier-Code zugesandt.

#### Über Menü:

Hilfe – Eingabe Registrier Code können Sie über Zwischenablage den Code erfassen und das Programm freischalten.





Herunterladen









# I p a s V i d e o Innovative Software zur Prozessoptimierung Beschreibung allgemein

- Datei-Struktur
- <u>Steuerung des Videos</u>
- Erfassung der Daten
- Zeitbausteine
  - <u>Zeitarten</u>
  - Vorgänge
  - SVZ-Analysen
- Einstellungen
  - Anzeige
  - Wertschöpfung
  - Ergebniszeiger
- Tools
  - Zeitstempel
  - Videos konvertieren
  - Zeit übertragen
- Hilfe
  - Inhalt
  - REFA-Grundlagen

C:\d3\p32ADS\IPASDATA\Dokumente\demo_video.mp4	🦉 🥐 C:\a	d_XE\Ipas	Video\Ipa	sMobil\d	emo_vid	eo.mcv								1 23
tei Wiedergabe Bearbeiten Tools Hilfe	Vid	eo-An	alyse	Erge	ebnis	Daten	Optimierung	Gesar	nt-Optimieru	ng				
New Million Aller -	Mes	swerte	Zeit-Ar	nalyse			- X-							
Date offnen	v		Zv	la l	F7	Fz	Zeit k 1	70	VSK	EMO01	Auftrag	empfangen		
Video offices	1	1	1	0	4	4	12.34.38	75	vsv	EMO02	E-Motort	eile aufnehm	nen	
Ohne Video	1	1	1	0	4	0	12.24.41	80	VP	EMO03	Lager mo	ntieren		
Teachers All All All All All All All All All Al	<u> </u>	2	1	0	4	8	13:34:41	85	TB	EMO04	E-Motor	montieren		
	3	3	1	0	3	11	13:34:43	90	TU	EMO05	Motor pr	üfen		
	4	4	1	0	2	13	13:34:44	95	TR	EMO06	E-Motor	auf Band heb	en	
	5	1	2	0	4	17	13:34:46	100	E	KED01	A-Keder	nähen Kedera	utomat	
Drucke Bld	6	2	2	0	3	20	13:34:48	105	F	NAE01	Auftrag	empfangen		
Druckeinstellungen	7	3	2	0	2	22	13:34:49	110	N	NAE02	Sitzteil	aufnehmen		
	8	4	2	120	2	24	13:34:50	120	P WOW1	NAEUS	Sitzteil	. in Funrung	schiebe	n
		1	2	0	4	20	12:24:52	125	VSK1	NAEOS	Auftrag	abiegen (Ka	isten)	
	9	1	3	0	4	20	13.34.32	130	VSV1	NSK	Standard	-/Kompaktser	dungen	
and the second sec	10	2	3	0	4	32	13:34:55	135	vsv2	NSort	Sortieru	ing	laangon	
	11	3	3	0	2	34	13:34:56	140	VSV3	P1001	Pumpe au	fnehmen und	Schraub	en 1č
	12	4	3	0	2	36	13:34:58	145	VSV4	P1002	Pumpe ko	mplett zerle	gen, Ei	nzelt
	13	1	4	0	4	40	13:35:00	150	VSV5	P1003	Teile re	inigen		
	14	2	4	0	3	43	13:35:02	155	VSV6	P1004	Pumpe ko	mplett zusam	mensetz	en
I -0	15	3	4	0	2	45	13:35:03	160	VSV7	P1005	Pumpe ve	erschrauben u	und abst	ellen
	16	4	4	0	3	48	13:35:04	165	a	DDO01	Auftrag	empfangen		
	17	1	c	0	2	C1	12.25.07		TMH	DDO02	Stiftlag	er und Doser	ldeckel	greit
C:\d3\p32ADS\IPASDATA\Dokumente\demo_video.mp4	1/	1	5	0	5	51	13.33.07		TMN	DD003	Genause	greifen und	Deckel	einiu
	18	2	5	0	4	55	13:35:09			0004	Achse In	drücken und	Dogo ph	logon
C:\d3\p32ADS\IPASDATA\IPASZTU0.INA	19	3	5	0	3	58	13:35:10			00000	Auftrag	abschließen	Dose ab	regen
) 🤌 🚽 💫 👂 📠 Style : Pascal	20	4	5	0	2	60 62	13:35:12							
1 [SIpasMobil TpasMobil]	21	1	0	0	3	03	13:35:14							
2 VSK sachlich konstante Verteilzeit	22	2	6	0	4	6/	13:35:16	70	The state		DEMO			
3 VSV sachlich variable Verteilzeit	23	3	6	0	2	69	13:35:17	/0	Ipasmobil		DEMO		Alle	
4 VP persönliche Verteilzeit	Abla	aufabso	hnitte											
5 TB beeinflussbare Arbeitsgänge	Nr.	Besch	reibund	1						Zart	Vorgang	W B-Me MA	In	Ti
6 TU unbeeinflussbare Arbeitsgänge 7 TD Düsseheitsgänge	1	Stiftla	der und	d Docer	decke	areifen I	agerbuchse in A	\cheöffn	ung eindrück	ren TR		10.0 0	10	0.38
8 F Erbolzeit		Cohä	ger und	ifon und	d Dock	ol oinfüge	n n n n n n n n n n n n n n n n n n n	ACHSOITH	iang emarack		00002	10.0 0	10	0.30
9 F fallweise abzugeltende Zeiten		Gena	ise grei			er ennuge				TD	00003	10.0 0	10	0.37
0 N nicht abzugeltende Zeiten	3	Achse	in Stin	tiager v	om Do	sendecke	el einschieden			IB	DD004	10.0 0	10	0.27
1 P nichtbezahlte Pausen	4	Achse	andrü	cken un	nd Dos	e ablegen				TB	DDO05	10.0 0	10	0.26
2 VSK1 säubern des Arbeitsplatzes														
3 VSK2 Anlaufzeit von Betriebsmitteln	1													F.
vovi Gelegentliches Abschmieren von BM 5 USV2 Arbeite u. Hilferitel errferen					C							literation and an		
6 VSV3 kleine Störungen am Betriebs-Mi	Sn	eichern	S	tart	Star	tposition	Messuna	Split	tten Lösc	hen Lös	ch Pos	Klisch 🔽 PL	Z-Anz. 7	5 🌲
7 VSV4 kleine Störungen im Arbeitsabl.						1					O ni	chtzyklisch 🔽 🗛	-Grenze	<u> </u>
8 VSV5 Dienstgespräch mit Meister	Zei	t-Analy	se	Störun	aen - I	Drozoccza	it Simulation	- 7oit/S	VZ-Analyse					
9 USU6 Gelegentlicher Werkzeuguschgel		< rundly	~	Storull	yen * i	10203520	it jointulation	Zeiyo	Andryse					





## **I p a s V i d e o** Datei-Struktur





Die Video-Aufnahme besteht aus einer Daten-Datei mit dem Standard-Pfad ...\IpasMobil\Dateiname.mcv

- Datei Neu (beim speichern anlegen)
- Datei öffnen (laden)

Einer geöffneten Daten-Datei wird über

Video öffnen
eine Video-Datei mit dem Standard-Pfad
..\IPASDATA\Dokumente\Video.mp4
zugeordnet.

MP4 ist das Format mit geringem Speicherbedarf. Die meisten anderen Formate sind ebenfalls verwendbar.

Mit **Ohne Video** wird eine Stopp-Uhr zum Erfassen der Messpunkte angezeigt.







# IpasVideo Steuerung des Videos



- Starten des Videos (Start-Button wird Pause-Button)
- Pause (Pause-Button wird Start-Button
- I₹ Vorheriger Messpunkt / Start-Position ohne Messpunkte
- Vorherige Zeiteinheit (TMU,HM,Sek,..) 44 ٠
  - Vorheriges Bild
  - Wiedergabe beenden und auf Start-Position gehen
- Nächstes Bild ٠
- Nächste Zeiteinheit (TMU,HM,Sek,..) ₽₽ ٠
- Nächster Messpunkt / Ende-Position ohne Messpunkte ►I ٠
- Widergabe bis zum nächsten Meßpunkt DD ٠
  - Foto speichern / rechte Mousetaste -> Fotos anzeigen ٠
  - Lautstärke / rechte Mouse-Taste -> Stärke einstellen ٠
  - Video öffnen ٠

(b)

Daten-Fenster öffnen oder schließen





EDV-Systeme





-[]]-

100

15/141

# **I p a s V i d e o** Steuerung des Videos

# Beschreibung allgemein



- Langsamer (-10%)
- Positionieren über Trackbar
- Schneller (+10%)
  - Eingabe Position, mit Doppelklick Position übernehmen
  - Aktuelle Wiedergabegeschwindigkeit (%) einstellen
- Aktuelle Position / Gesamtlänge Zeiteinheit
- HM Eingestellte Zeiteinheit



Die Zeitmessung erfolgt immer in Milli-Sekunden.

Zur Anzeige stehen 7 Zeiteinheiten zur Auswahl, die auch während der Aufnahme geändert werden kann.

Die Daten-Anzeige wird automatisch in der gewählten Zeiteinheit angezeigt.







# **I p a s V i d e o** Erfassung der Daten

#### Beschreibung allgemein



#### Anzeige Daten-Fenster:

#### • Video-Analyse

- Zeit-Analyse
- Störungen
- Simulation
- Ergebnis
  - Zeitanalyse
  - SVZ-Analyse
- Daten
- Optimierung
- Gesamt-Optimierung

#### Erfassungsarten:

- Zeit-Analyse
  - zyklisch
  - nichtzyklisch
- Störungen-Prozeßzeit
  - Anzeige
  - Störung (SVZ)
  - Prozesseit (SVZ)
- Simulation
  - Zeit-Analyse
  - SVZ-Analyse

1es	swerte	Zeit-A	nalyse				_	_			_						
	AA	Zy	Lg	Ez	Fz	Zeit	k 🔤	17	70	VSK	4	EMO01	Auftr	ag ei	mpfangen	1	
	1	1	0	4	4	13:34:38		8	15	VSV VD		EMO02	E-MOt Lager	orte: mon	lle auin tieren	lenmen	
	2	1	0	4	8	13:34:41	-11	8	5	TB		EM004	E-Mot	orm	ontieren	1	
	3	1	0	3	11	13:34:43	-11	9	90	TU		EMO05	Motor	prü	fen		
	4	1	0	2	13	13:34:44	-11	9	95	TR		EMO06	E-Mot	or a	uf Band	heben	
	1	2	0	4	17	13:34:46		1	100	E		KED01	A-Ked	er n	ähen Ked	lerautomat	t
	2					8			105	F.		NAE01	Auftr	ag ei	mpfangen	1 m	
	3	(	Chro	nolo	ogische	e 👂			15	P		A			<b>.</b>	ng schiel	oen
	4	N/	Δςςι	Nort	-Tahol			1	20	VSK1		Ausw	ani-re	ensu	er	(Kasten)	
	1	IV	1033	were	Tabel			1	25	VSK2		NAE06	Auftr	ag a	uf Band	schieben	
0	2	3	0	4	32	13:34:55		1	.30	VSV1		NSK	Stand	ard-	/Kompakt	sendunge	n
1	3	3	0	2	34	13:34:56			135	VSV2		NSort	Sorti	erun	g nebmen v	and Cabra	hon
2	4	3	0	2	36	13:34:58			45	VSV3 VSV4		P1001	Pumpe	kom	nenmen u olett ze	nd Schra	uben Finze
3	1	4	0	4	40	13:35:00		1	150	VSV5		P1007				,iicgen, i	
4	2	4	0	3	43	13:35:02		1	155	VSV6	-	P100	Se	eiter	<mark>า-Ausw</mark>	'ahl	en
5	3	4	0	2	45	13:35:03		1	60	VSV7		P1005	PD	F	schraupe	an una ap	stell
6	4	4	0	3	48	13:35:04		1	165	a	*	DDO01	Auft		mpfangen	1	
7	1	5	0	3	51	13.32.07			70	IpasMobi	il		DEMO			Alle	
bl	aufabs	chnitte															
r.	Besch	reibur	g									Zart	Vorga	ng I	w B-Me M	A n	Ti
	Stiftla	ager ur	id Dos	endeck	el greifen	Lagerbuchse	e in <i>A</i>	۱chs	söffnı	ung eindrü	ick	en TB	DDOC	)2	10.0 0	10	0.0
	Gehä	use gr	eifen u	nd Dec	kel einfüg	en		۸ L	مامر	Ifabcek	<u></u>	vitte Eo	nctor		D 0	10	0.3
	Achs	e in Sti	ftlager	vom D	osendeck	el eir		AL	Jiat	liausci	П	пцз-ге	inster		D 0	10	0.2
	1.																•
					rtposition		_		_		-			zvkli	sch 🗖		_
Sp	eicherr	n   - 9	Start	Sla	1	Mess	ung		Split	ten Lö	sch	nen Lös	ch Pos	) nich	tzyklicch =	PLZ-ANZ.	75
					1								r	mun		(AA-Grenze	1





# **I p a s V i d e o** Erfassung der Daten

#### Beschreibung allgemein



#### Popup-Menü Tabelle







# **I p a s V i d e o** Erfassung der Daten

#### Beschreibung allgemein

#### Datensatz-Eingabe







# IpasVideo Zeitbausteine - Zeitarten

Beschreibung allgemein



Menü: Bearbeiten – Zeitarten Hier können Sie Ihre Zeitarten mit Kurzbezeichnung und Beschreibung in ein oder mehreren Seiten erfassen.

Diese Definitionen werden unter ..\IPASDATA\IPASZTU0.INA als Textdatei gespeichert. (IPASWIN erzeugt diese Datei automatisch)

Die definierten Zeitarten werden im Auswahl-Fenster zur Erfassung der Störungen angezeigt.

Die Kurzbezeichnung der aktuellen Seite wird im Button angezeigt. Auswahl der Seite über Buttonklick und PopUp-Menü. □ PLZ-Anz.

Wenn die PLZ-Anzeige nicht markiert ist, wird zusätzlich die Beschreibung der Zeitart angezeigt.







# **I p a s V i d e o** Zeitbausteine - Vorgänge

Beschreibung allgemein



Menü: Bearbeiten – Vorgänge Hier können Sie Ihre Vorgänge mit Kurzbezeichnung und Beschreibung in ein oder mehreren Seiten erfassen.

Diese Definitionen werden unter ..\IPASDATA\IPASZTA0.INA als Textdatei gespeichert. (IPASWIN erzeugt diese Datei automatisch)

Die definierten **Vorgänge** werden im **Auswahl-Fenster** zur Erfassung der **Ablaufabschnitts-Beschreibung** angezeigt.

Die **Beschreibung** der aktuellen **Seite / Gruppe** wird in den Buttons angezeigt.

Auswahl der Seite / Gruppe über Buttonklick und PopUp-Menü.

Für die 6 Gruppen wurden bereits über 550 Vorgänge vorbereitet.









# I p a s V i d e o Beschreibung allgemein



#### Zeitbausteine – SVZ-Analysen/Aufbaustufen





# IpasVideo Beschr

#### Beschreibung allgemein



#### Zeitbausteine – SVZ-Analysen/Aufbaustufen

Prozess - Analysen

LHEH	LOG Ergänz.wert Hilfsmittel/Werkzeug	
55 T N	0 TH 0,0 TR 55,0 TMU 0,0330 Min 0 M	h
Analysen	Analyse Elemente Element Struktur Arbeitssystembes	3
A-Code	Beschreibung	
4LHEH	Ergänz wert Hilfemittel/Werkzeug	
4LHHFHS	👗 Ausschneiden	
4LHHFHV	🖹 Kopieren	
4LHHFSA	🔁 Einfügen	
4LHHFSB		
4LHHTAA	Tabelle groß	
4LHHTAB	Variable berechnen	
4LHHUGA		
4LHHUGB	Einflußgrößen kopieren in Zwischenspeicher	
4LHHUGC	Einflußgrößen einfügen aus Zwischenspeicher	
	Neu numerieren	
	Position •	
	Arbeitspläne zu Positionen kopieren	
	Elemente aus Struktur erzeugen	
4LHHUTA		
4LHHUTB	Verwendungsnachweis	5
4LHHUTC	Berechne abhängige Struktur-Analysen	
4LHHUTD	Zeilenvorschub in Beschreibung entfernen	
4LHHUTZ	Einflußgrößen-Spalten ermitteln	
4LHIAEG	Auswahl Analysenkarte	ſ
4LHIAEU	Auswahl Gruppen	
4LHIAHA		
4LHIAHR	Erzeuge -> Vorgangsbezeichnung und Einflußgrößen	
4LHIAHT	Lösche -> Vorgangsbezeichnung and Einflußgrößen	
4LHIAKK	MTM-Karten HTML	
4LHIAKS	Analysen für IpasVideo	
	Undate MTM-Codes aus Aufbaustufen	
/ 903		
, 505	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	





# **I p a s V i d e o** Einstellungen - Anzeige























# **I p a s V i d e o** Einstellungen - Ergebniszeiger













# **I p a s V i d e o** Tools - Zeitstempel

Menü: Tools - Video-Zeitstempel

Falls Sie **das Video bearbeitet** haben, können Sie hier den **Zeitstempel** auf die tatsächliche Aufnahmezeit zurücksetzen.

Für die Berechnung der Tageszeit einer Messung (Spalte Zeit) wird das Änderungsdatum / Uhrzeit genommen und die Länge des Videos abgezogen. (Start-Zeit)

↓       Juni 2011         Mo Di Mi Do Fr Sa So         22       30 31 1 2 3 4 5         23       6 % 8 9 10 11 12         24       13 14 15 16 17 18 19         25       20 21 22 23 24 25 26         26       27 28 29 30 1 2 3         27       4 5 6 7 8 9 10         Heute:       16.06.2011         Hours       Min         Sec       16 ↓         11 ↓       16 ↓         26 ↓       26 ↓	↓       Juni 2011       ↓         Mo Di Mi Do Fr Sa So       22       30 31 1 2 3 4 5         23       6 ♥ 8 9 10 11 12       24 13 14 15 16 17 18 19         24       13 14 15 16 17 18 19       25 20 21 22 23 24 25 26         26       27 28 29 30 1 2 3       27 4 5 6 7 8 9 10         Heute:       16.06.2011       ↓         Hours       Min       Sec         11       16       ↓         Datumsart       ○       Datum         ○ Erstellungsdatum        Änderungsdatum
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Hours Min Sec 11  Hours 16  Hours 26  Hoursart C Datum C Erstellungsdatum	Hours Min Sec 11  16  26  26 Datumsart C Datum C Erstellungsdatum Anderungsdatum
⊂ Datumsart ⊂ Datum ⊂ Erstellungsdatum	Datumsart O Datum O Erstellungsdatum O Änderungsdatum
	<ul> <li>Änderungsdatum</li> </ul>







# **I p a s V i d e o** Tools – Videos konvertieren

## Beschreibung allgemein



Menü: Tools - Videos konvertieren

Mit dem Freeware Programm Prism können Sie Videos in andere Formate konvertieren.

Das demo\_video.wmv (59 MB) wurde in demo\_video.mp4 (8 MB) Konvertiert und der Speicherbedarf um 86% reduziert.

🥂 Prism Videoo	datei-Konverte	er Plus	- 2	120 2	24	13.34.50							
Datei Hilfe													
			- X	×	u de la composición de la comp								
Datei(en)	Ordner	DVD	Entferner	Alles entfernen	Optionen	Abspielen	Konvertieren						
Liste der zu konv	ertierenden	Format	Größe (MB	Videodatei wird gespeichert		Informationen							
demo_video_	o	.wmv	58.146	Video Position: 00:00:07		iteren Informa	ationen.						
8% abgeschlossen, Geschätzte Restzet: 00:00:39													
	Prism Videodatei-Konverter ® NCH Software Abbrechen												
Ausgabeordner [Gleich wie Quelldatei]													
Ausgabeformat .mp4   Kodier-Optionen Video-Optionen Effekte Vorschau Öffnen													
Prism Videodatei	-Konverter v 1	.63 © NCH Softw	are			approximation in	Admitting states						





# **I p a s V i d e o** Tools – Zeit übertragen

#### Beschreibung allgemein



Menü: Tools - Konvertierte Videos Zeit setzen

Nachdem Videos konvertiert wurden, haben Sie ein neues Änderungsdatum/Uhrzeit.

Mit dieser Routine werden die konvertierten Videos mit dem gleichen Zeitstempel wie die Original-Videos versehen.











# **I p a s V i d e o** Hilfe

Beschreibung allgemein



Menü: Hilfe – Inhalt wird diese Beschreibung angezeigt.

Menü: Hilfe – REFA-Grundlagen







# **I p a s V i d e o** Ablauf zyklische Zeitanalyse



#### Ablaufschritte für zyklische Zeitanalyse

- 1. Neue Analyse erstellen
- 2. Video auswählen (oder ohne Video)
- 3. Ablaufabschnitte definieren
- 4. Aufnahme beschreiben
- 5. Startposition festlegen
- 6. Vorbereitete Analyse speichern
- 7. Messpunkte erfassen
  - Messpunkt setzen
  - Leistungsgrad
  - Störung
  - Messwert summieren (splitten)
  - Messpunkt löschen
  - Position löschen
  - Messpunkt korrigieren
    - o <u>Video positionieren</u>
    - o <u>Ändern</u>
    - o <u>Einfügen</u>
    - o <u>Löschen</u>
  - Zeiteinheit
  - Bilder erfassen
- 8. Störungen
- 9. Ergebnis berechnen

1.0	



Internet:	D PLAY	DEMO

/ide	eo-An	alyse	Erg	jebnis	Date	n Optimie	erung	Gesa	mt-Optimier	ung					
Mes	swerte	Zeit-A	nalyse												
/	AA	Zv	La	Fz	Fz	Zeit	k ^	70	VSK	EMO05	Motor pr	üfen			
1	1	1	0	4	4	13:34:38		75	VSV	EMO06	E-Motor	auf Ban	d hel	ben	
2	2	1	0	4	8	13.34.41		80	VP	KED01	A-Keder	nähen K	edera	automat	
2	3	1	0	3	11	13.34.43		85	TB	NAE01	Auftrag	empfang	en		
1	4	1	0	2	13	13.34.44		90	TU TP	NAE02	Sitzteil	in Füh	men	schiebe	<b>n</b>
	1	2	0	1	17	12.24.46		100	E	NAE05	Sitzteil	ablege	n (Ka	schrebe asten)	
		2	0	2	20	12:24:40		105	F	NAE06	Auftrag	auf Ban	d scl	nieben	
,		2	0	2	20	12.24.40		110	N	NSK	Standard	-/Kompa	ktsei	ndungen	
	3	2	0	2	22	13:34:49		115	P	NSort	Sortieru	ng			
	4	2	120	2	24	13:34:50		120	VSK1	P1001	Pumpe au	fnehmen	und	Schraub	en
)	1	3	0	4	28	13:34:52		125	VSK2	P1002	Pumpe Ko	nplett	zerie	egen, Ei	nze
10         2         3         0         4         32         13:34:55         135         VSV1         P1003         Telle Tel															
1 3 3 0 2 34 13:34:56 140 VSV3 Pl005 Pumpe verschrauben und abstelle															
12         4         3         0         2         36         13:34:58         145         VSV4         DD001         Auftrag empfangen															
13 1 4 0 4 40 13:35:00 150 VSV5 DD002 Stiftlager und Dosendeckel grei															
14 2 4 0 3 43 13:35:02 155 VSV6 DDD003 Gehause greifen und Deckel eint															
5	3	4	0	2	45	13:35:03		160	VSV7	DDO04	Achse in	Stiftl	ager	vom Dos	end
6	4	4	0	3	48	13:35:04		165	тмн		Achse an Auftrag	arucken abschli	oßen	Dose ab	reg
7	1	5	0	3	51	13:35:07				22000	ind of dg				
8	2	5	0	4	55	13:35:09	-	70	IpasMobil		DEMO			Alle	
bla	aufabs	chnitte													
r.	Besch	nreibur	ıg							Zart	Vorgang	w B-Me	MA	n	Ti
	Stiftla	ager ur	nd Dose	endeck	el greife	n Lagerbuch	se in A	Achsöffr	nung eindrüc	ken TB	DDO02	10.0	0	10	0.
	Gehä	use gr	eifen ur	nd Dec	kel einfü	gen				ТВ	DDO03	10.0	0	10	0.
	Achs	e in Sti	ftlager	vom D	osendeo	kel einschie	ben			ТВ	DDO04	10.0	0	10	0.
	Achs	e andri	ücken u	nd Do	se ablen	en				ТВ	DDO05	10.0	0	10	0.
_															
Sp	eicherr	ר ( ר	Start	Sta	rtpositic 0	n Me	ssung	Spli	tten Lös	chen Lö	sch Pos	klisch chtzyklisc	ן א ק א	Z-Anz.	70
															_



# **I p a s V i d e o** 1. Neue Analyse erstellen

Zyklische Zeitanalyse









# **I p a s V i d e o** 2. Video auswählen (oder ohne Video)



Zyklische Zeitanalyse





### **I p a s V i d e o** 3. Ablaufabschnitte definieren

Zyklische Zeitanalyse









Zyklische Zeitanalyse



4. Aufnahme beschreiben





# **I p a s V i d e o** 5. Startposition festlegen

Zyklische Zeitanalyse







Zyklische Zeitanalyse



6. Vorbereitete Analyse speichern







#### Messpunkt setzen

# Zyklische Zeitanalyse



#### Messpunkte erfassen

	tung	1	<i> </i>	\d3\p32	ADS\Ipa	asMobil	demo_vi	leo_x1.m	ncv											• X
Die Ablaument	lung		Vi	leo-A	nalys	e	Ergeb	nis (I	Daten	Optimierung	Gesa	mt-Opti	mieru	ung						
bestimmt den a	automatisch-		Me	sswer	te Zeit	-Anal	yse —													
en Ablauf der N	Vlessungen.		V	AA	Zy		, g Ez	E	z	Zeit k	70	VSK	*	EMO01	Auftra	ag en	npfang	en		<u>^</u>
Bei der nächste	en Messung		1	1	1		4	4		11:15:53	75	VSV		EMO02	E-Mot	ortei	ile au	fnehmen		
wird bei											85	TB		EMO03 EMO04	E-Mot	or monu	ontier	en		
v" zur nächs	ten 🗛	r									90	TU		EMO05	Motor	prüi	fen			
	aton 7. Julius										100	TR E		EMOU6 KED01	E-Moto A-Kede	or au er nå	if Ban ihen K	d heben ederaut	omat	
"> zum nach	isten Zykius										105	F		NAE01	Auftra	ag en	npfang	en		
positioniert.											110	N P		NAE02	Sitzte	eil a eil i	ufneh in Füh	men rung sc	hieber	n E
Die Änderung e	erfolgt durch										120	vsk1	E	NAE05	Sitzte	eil a	ablege	n (Kast	en)	
Klick auf das Ze	eichen.										125	VSK2		NAE06	Auftra	ag ai	if Ban Kompo	d schie ktoordu	ben ngon	
		J									135	VSV1 VSV2		NSort	Sorti	erung	, Kompa J	kusenaa	ngen	
Video starten		1									140	VSV3		P1001	Pumpe	aufr	lehmen	und Sc	hraube	en l
	ant"ind										150	VSV4 VSV5		P1002 P1003	Teile	reir	nigen	zeriege	n, E11	nzei
Der Button "St	art wird zum										155	VSV6		P1004	Pumpe	komp	plett	zusamme	nsetze	en
Button "Pause"	' und		160VSV7P1005Pumpe verschrauben und abstelle165aDD001Auftrag empfangen											elle						
das Video start	et die											TMH	-	DDO02	Stift	lagei	und	Dosende	ckel (	grei
Wiedergabe.											70	IpasM	lobil		DEMO				Alle	
Der Ablaufabsc	chnitt wird		AL	laufat	oschnit	te														
automatisch au	uf Nr. 1		NNG	Bes	chreib	ung								Zart	Vorg	ang	w B-Me	MA	n	Ti
nositioniert				Stif	tlager	und D	osende	eckel g	reifen I	Lagerbuchse in A	Achsöff	nung eir	ndrüc	ken TB	DDO	02				
positioniert.		J		Ach	ause	greire Stiftla	1 UNA L		einruge	en (drucken)				TB		03				
		_	4	-Xah	ise and	drücke	en und	Dose a	bleger					TB	DDO	05				
Messpunkt set	zen			- //	Ν															
Die Erfassung d	des		•		$\mathbb{N}$															4
Mosswortos	folgt üher den		G	neiche	7 0	Paus	e	Startpo	sition			itten	Lös	chen Lä	isch Pos	⊙ zyk	lisch	PLZ-	Anz.	70 🌲
wiesswei tes ei								8	3							O nici	ntzvklisc	ከ 🔽 ላላ-(	Grenze '	
Button "Messu	ing", wenn das			perente				0.					·							
Button "Messu	ing", wenn das			eit-Ana	alyse	Ęt	örunge	n - Pro	zessze	it Simulation	- Zeit/	SVZ-Ana	alyse							
Button "Messu Video das	ing", wenn das			eit-Ana	alyse	ft	örunge	n - Pro	Zessze	it Simulation	- Zeit/	SVZ-Ana	alyse				) (° zyk	lisch		A==
Button "Messu Video das Ende des Arbei erreicht hat	itsganges			eit-Ana	alyse Speic	hern	örunge Sta	n - Pro	start	it Simulation	- Zeit/	SVZ-Ana	alyse itten	Lösch	en Lös	ch Pos	) ⊙ zykl	lisch htzyklisch	₽LZ- ₽ AA-0	Anz. 70 Grenze
Button "Messu Video das Ende des Arbei erreicht hat.	itsganges			eit-Ana	speic Zeit-A	hern	örunge Sta	n - Pro rt	Startı Jen - P	it Simulation	- Zeit/ lessung nulatio	SVZ-Ana Spli	alyse itten SVZ-/	Lösch	en Lös	ch Pos	° zyk ⊂ nicł	lisch htzyklisch	PLZ- AA-(	Anz. 70 Grenze



#### Leistungsgrad

#### Zyklische Zeitanalyse



#### Messpunkte erfassen





#### Störung

#### Zyklische Zeitanalyse









Messwert summieren (splitten)

#### Zyklische Zeitanalyse



#### Messpunkte erfassen







# lpas Video

#### Messpunkt löschen

#### Zyklische Zeitanalyse



#### Messpunkte erfassen







## **I p a s V i d e o** Position löschen

Zyklische Zeitanalyse



#### Messpunkte erfassen







# lpas Video

#### Video positionieren

Zyklische Zeitanalyse

Messpunkt korrigieren









# **I p a s V i d e o** Messpunkt ändern

Zyklische Zeitanalyse



#### Messpunkt korrigieren









#### Messpunkt einfügen

#### Zyklische Zeitanalyse



#### Messpunkt korrigieren





Zyklische Zeitanalyse



Messpunkt korrigieren

	@ C:\d3\p32ADS\IpasMobil\demo_video_x1.mcv	
	Video-Analyse Ergebnis Daten Optimierung	g Gesamt-Optimierung
	Messwerte Zeit-Analyse	
Auf entsprechenden Messwert     positionieren	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	70       VSK       ▲ EM001       Auftrag empfangen         75       VSV       EM002       E-Motorteile aufnehmen         80       VP       EM003       Lager montieren         85       TB       EM004       E-Motor montieren         90       TU       EM005       Motor prüfen         95       TR       EM006       E-Motor auf Band heben         100       E       KED01       A-Keder nähen Kederautomat         105       F       NAE01       Auftrag empfangen         110       N       NAE02       Sitzteil aufnehmen         115       P       NAE03       Sitzteil ablegen (Kasten)         125       VSK1       F       NAE05       Sitzteil ablegen (Kasten)         130       VSV1       NSK       Standard-/Kompaktsendungen         135       VSV2       NSort       Sortierung
<ul> <li>Über rechte Mouse-Taste Menü: "Messwert löschen" aufrufen</li> <li>Messwert löschen mit ja bestätigen</li> </ul>	1       2       3       1:16:08         13       3       2       33       11:16:10         14       3       3       2       33       11:16:11         15       4       3       2       35       11:16:12         16       1       4       X       Ausschneiden       17         17       1       5       Image: Kopieren       Image: Kopieren       Image: Kopieren         Ablaufabschnitte       Einfügen       Image: Kopieren       Image: Kopieren       Image: Kopieren       Image: Kopieren	145     VSV3     P1001     Pumpe komplett zerlegen, Einze       150     VSV4     P1002     Pumpe komplett zerlegen, Einze       150     VSV5     P1003     Teile reinigen       155     VSV6     P1004     Pumpe komplett zusammensetzen       160     VSV7     P1005     Pumpe verschrauben und abstell       165     a     DD001     Auftrag empfangen       TMH     DD002     Stiftlager und Dosendeckel gre       70     IpasMobil     DEMO     Alle
	Nr. Beschreibung Zeile einfügen	Zart Vorgang w B-Me MA n Ti
	1     Stiftlager und Do       2     Genäuse greifen       3     Achse in Stiftlage       4     Achse andrücken       Messwert löschen     Messwert löschen	Achsöffnung eindrücken     TB     DD002       TB     DD003       TB     DD004       TB     DD005
	Alle Messwerte löschen	
Letzen Messwert löschen über Button "Löschen"	Speichern     Start     Daten-Datei neu       Start     P     Bearbeitungsmodus ein/aus       Einzeldatensatzansicht     Einzeldatensatzansicht       Zeit-Analyse     Stör     Kopfsatzansicht	g Splitten Löschen Lösch Pos ° zyklisch 🕫 PLZ-Anz. on - Zeit/SVZ-Aralyse
	Dildonaiae	







I p a s V i d e o

Zeiteinheit

Zyklische Zeitanalyse

Messpunkte erfassen

C\\d3\p32ADS\IPASDATA\Dokumente\demo_video.mp4	🔗 C:\d3\p32ADS\IpasM	lobil\demo_video_x1.mcv							. 0 %
Datei Wiedergabe Bearbeiten Tools Hilfe	Video-Analyse	Ergebnis Date	n Optimierung	Gesam	t-Optimieru	ng			
Datei Wiedergabe Bearbeiten Tools Hilfe	Video-Analyse           Messwerte Zeit-A           v         AA           Zy           1         1           2         2           3         1           4         4           5         4           6         4           7         1           2         2           2         2	Ergebnis         Date           Lg         Ez         Fz           2.1         2.1           120         1.8         3.9           1.3         5.2           0.5         5.7           1.2         6.9           1.2         8.1           1.8         9.9           0.7         10.6           1.1         11.7	Zeit         k           11:15:53         11:15:55           11:15:55         11:15:56           11:15:57         +           11:15:58         -           11:15:59         11:16:02           11:16:02         +	Gesam 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125	VSK VSV VP TB TU TR E F N P VSK1 VSK1	ng EM001 EM002 EM003 EM004 EM005 EM006 KED01 NAE01 NAE01 NAE02 NAE03 NAE05	Auftrag empfa E-Motorteile Lager montier E-Motor monti Motor prüfen E-Motor auf B A-Keder nähen Auftrag empfa Sitzteil aufn Sitzteil in F Sitzteil able	ngen aufnehmen en eren Kederautom ngen ehmen ührung schi gen (Kasten	at eben <sup>E</sup> )
Image: C:\d3\p32ADS\IPASDATA\Dokumente\demo_video.mp4	9         2         2           10         3         2           11         4         2           12         1         3           13         2         3           14         3         3           15         4         3           TMU         TMU         TMU	1.1       11.7         2.0       13.7         1.0       14.7         1.9       16.6         2.0       18.6         1.2       19.8         1.3       21.1	11:16:03         11:16:05         11:16:06         11:16:08         11:16:10         11:16:11         11:16:12	125 130 135 140 145 150 155 160 165 <b>70</b>	VSK2 VSV1 VSV2 VSV3 VSV4 VSV5 VSV6 VSV7 a TMH TMM IpasMobil	NAEO6 NSK NSort P1001 P1002 P1003 P1004 P1005 DD001 DD002 DD002	Auftrag auf B Standard-/Kom Sortierung Pumpe aufnehm Pumpe komplet Teile reinige Pumpe komplet Pumpe verschr Auftrag empfa Stiftlager un Cobbuce groif DEMO	and schlebe paktsendung en und Schr t zerlegen, n t zusammens auben und a ngen d Dosendeck pund Dock	auben Einze etzen bstell el gre
4	Sek Schnitte	-				74		a   ha h	- T:
	Image     Image       Image	ig id Dosendeckel greife eifen und Deckel einfü ftlager vom Dosendec icken und Dose ableo	n Lagerbuchse in A igen (drücken) kel einschieben en	chsöffnu	ung eindrüc	Zart cen TB TB TB TB	DD002 DD003 DD004 DD005		
<ul> <li>Zeit von HM auf Sek umstellen.</li> <li>Messwerte werden sofort in Sekunden angezeigt.</li> </ul>	Speichern S	Start Startpositic	n Messung	Splitt	ten	then Lös	ch Pos	로 PLZ-Anz. Sch 로 AA-Gren	70 🗘
	Zeit-Analyse	Störungen - Prozessz	eit Simulation -	Zeit/SV	Z-Analyse				







# I p a s V i d e o Bilder erfassen Ablaufabschnitt

entsprechenden

Ablaufabschnitt positionieren.

Date: Wiedergabe Beachsiten Tools Hilfs		C:\d3\p32AD5\ipasivio	oil\demo_video_x1	.mcv								
Datel Wiedergabe Bearbeiten Tools Fille		Video-Analyse	Ergebnis	Daten	Optimierun	g Gesan	nt-Optimie	rung				
	→ 33 32/59 HM	Video-Analyse           Messwerte Zeit-An           v         AA         Zy           1         1         1           2         2         1           3         3         1           4         4         1           5         4         1           6         4         1           7         1         2           8         2         2           9         2         2           10         3         2           11         4         2           12         1         3           13         2         3           14         3         3	Lg     Ez       4     1       120     3       1     2       2     3       1     2       3     1       2     3       3     2       3     3       2     3       2     3       3     2       3     2       2     3	Daten           Fz           4           7           9           10           12           14           17           18           20           23           25           28           31           33           35	Zeit         k           11:15:53         11:15:55           11:15:55         11:15:57           11:15:58         -           11:15:59         11:16:01           11:16:02         +           11:16:03         11:16:03           11:16:05         11:16:06           11:16:05         11:16:08           11:16:10         11:16:11           11:16:11         11:16:12	70 75 80 85 90 105 110 115 120 135 140 145 155 160 165	VSK VSV VP TB TU TR F F VSK1 VSK1 VSK1 VSV2 VSV1 VSV2 VSV4 VSV5 VSV4 VSV5 VSV5 VSV7 a TMH	EM001     EM002     EM003     EM004     EM005     EM006     KED01     NAE01     NAE02     NAE03     NAE06     NSK     NSort     P1001     P1002     P1003     P1004     P1005     DD001     D001     D001	Auftrag e E-Motorte Lager mon E-Motor m Motor prü E-Motor a A-Keder n Auftrag e Sitzteil Sitzteil Sitzteil Sitzteil Sitzteil Sitzteil Sortierun Pumpe auf Pumpe kom Teile rei Pumpe kom Pumpe kom Dumpe ver Auftrag e	mpfangen ile aufne tieren ontieren fen uuf Band h ähen Kede mpfangen aufnehmer kompakts g nehmen ur plett zer nigen plett zus schrauber mpfangen plett zus	ehmen erautomat n schiek (Kasten) schieben sendunger nd Schrau rlegen, F sammenset n und abs	t pen uben tzen stel: l gra
C:\a3\p32ADS\IPASDATA\D[100 Specificity Recite W						70	IpasMob	il ]	DEMO		Alle	
		Ablaufabschnitte								1 1		
		Nr. Beschreibung	Docondockol	groifon I	agorbuchco ir	Achsöffn	ung oindrii	Zart	Vorgang N	w B-Me MA	n n	
to-Button		2 Gehäuse greit	en und Decke	l einfüge	en (drücken)	ACISOIII	ung emuru	TB	DD002			
		3 Achse in Stift	ager vom Dos	sendecke	el einschieben			ТВ	DDO04			
wird hier angezeigt		4 Achse andrüc	ken und Dose	ablegen				ТВ	DDO05			
		7										
iszeile wird wieder Video zeigt.		Speichern St	art Startp	oosition 83	Messun	g Split	ten Lö	ischen Lö	sch Pos © zykli © nich	isch ⊽ tzyklisch ⊽	PLZ-Anz. AA-Grenze	70
0		Zeit-Analyse S	törungen - Pr	ozesszei	t Simulatio	n - Zeit/S\	/Z-Analyse					

Zyklische Zeitanalyse

Seite 44



Zyklische Zeitanalyse



Bilder erfassen Analyse









# lpasVideo

Zyklische Zeitanalyse









# **I p a s V i d e o** 9. Ergebnis berechnen

Zyklische Zeitanalyse



Durch Übergabe der Daten an IPASWIN können diese Ergebnisse bereits berechnet und grafisch dargestellt werden. Diese Funktionen sind auch für IpasVideo in Vorbereitung.

C:\d3\p32ADS\IpasMobil\demo_video_x1.mcv		
Video-Analyse Ergebnis Daten Op	timierung Gesamt-Optimierur	pa
,		
PN Beschreibung		300 🚽 🔽 Bildanzeige einpassen 🛛 🖌 💽
		A Property of the second
ZA-Bez Telle-Nummer A	Arb-Folge A-Gruppe Parameter	AN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A
Sachhearheiter ZA-Datum Beninn	Ende Menge Te Menge Zu	
07:06:11 11:15:51	11:16:13	
		7=2-7-
Aufnahmezeit % Min Vorgabezeit % Min		A Company and a company of the
TI-Gesamt Tib Büstzeit Tiu	MA/Zy	A LA FUEL BARREN FOR SAV ROS
VSK Ti 100,00	Dauer AA	
VSV 0LG	Pausen Zy	
VP	Epsilon Eps'	
E-ZEIT tuz	J✓ LG auttullen N°	THE REAL PROPERTY AND
F-ZEIT ter	demo_vi M/J	
Marke (-)	demo_viNEU_ALT	
Sonstiges Te	Te	
Summe 100,00 Tr	Tr Tr	
	Fraebnis berechner	
Excel-Export	Ligebins berecimer	
Excel-Export / Endergebnis berechnen und c	grafische Ergebnis-Darstellung in	Vorbereitung
		-
E E	rgebnisse berechnen	
	und Anzeigen.	





### Ip a s V i d e o Ablauf nichtzyklische Zeitanalyse

**Zeitanalysen** 

Internet:

PC:

) C:\d3\p32ADS\IPASDATA\Dokument... 📼 📼 🛹 🄗 C:\d3\p32ADS\IpasMobil\demo\_video\_nz.mcv

PLAY DEMO



\_ 0 %

DLAY DEMO

Ablaufschritte für nichtzyklische Zeitanalyse

- 1. Neue Analyse erstellen
- 2. Video auswählen
- 3. Aufnahme beschreiben
- 4. Startposition festlegen
- 5. Messpunkte erfassen
  - Messpunkt setzen
    - Zeitart erfassen 0
    - 0 Vorgang erfassen
    - Manuelle Texteingabe 0
    - Zeitart + Messung 0
    - Vorgang + Messung 0
    - Mitarbeiter (Uhr) 0
    - Messpunkt übertragen 0
  - Messpunkt löschen
  - Position löschen
  - Messpunkt korrigieren
    - Video positionieren
    - o Ändern
    - Einfügen
    - o Löschen
  - Bilder erfassen
- 6. Zeitanalyse speichern
- 7. Ergebnis berechnen
- 8. Simulation

Datei Wiedergabe Bearbeiten Tools Hilfe	Vid	eo-An	alyse	Erge	bnis (	Daten	Optimieru	ing Gesa	mt	-Optimi	ierung				
ANA ANT AR	Mes	swerte	Zeit-Ar	nalyse											
	v	AA	MA	Ez	Fz	Zeit	k	VSK	-	NAE02	Sitz	teil	aufnehme	n	<b>^</b>
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	1	1	1	7	7	11:15:	12	vsv		NAE03	Sitz	teil	in Führu	ng schie	ben
	2	2	1	11	18	11:15:	19	WP mp		NAE05	Sitz	teil	ablegen	(Kasten)	
CALEND REACTING	3	3	1	11	29	11:15:2	25	TU		NSK	Stan	dard-	/Kompakt	sendunge	n
C B Atta > > C	4	4	1	22	50	11:15:3	38	TR		NSort	Sort	ierun	g		
	5	5	1	14	64	11:15:4	16	E	=	P1001	Pump	e auf	nehmen u	nd Schra	uben
APPROX STATEMENT	6	6	1	5	69	11:15:4	19	F		P1002	Pump	e kom	plett ze nigen	rlegen,	Einze
	7	7	1	3	72	11:15:5	51	P		P1004	Pump	e kom	plett zu	sammense	tzen
	8	8	2	82	82	11:15:5	57	VSK1		P1005	Pump	e ver	schraube	n und ab	stell
	9	9	1	10	82	11:15:	57	VSK2		DDO01	Auft	rag e	mpfangen		
	10	10	1	21	103	11:16:0	09	VSV1 VSV2	-	DD002	StlI Gebä	tiage	r una Do reifen u	sendecke nd Decke	1 gre
								VSV3		DDO04	Achs	e in	Stiftlag	er vom D	osend
C:\d3\p32ADS\IPASDATA\Dokumente\demo_video.mp4								VSV4		DDO05	Achs	e and	rücken u	nd Dose	ableg
								VSV5	-	DDO06	Auft	rag a	bschließ	en	
								miniDat			DEM	0		Allo	
	Abl	PIA 1	hnitta	I*	IA Z	J <u> </u>	A 3				DEH	•		Alle	
	AUI	aurauso	unnitte	_			7	N	1.	ID M-		1	-	- P	TC
	INC.	Besch	reibung			USE DM	Zart	vorgang	V	N B-Me	MA	n	11	Øti	16 1
	5	Geleg	entiliche	es ADS	crimierer od Dockol	von BM	VSV1	00002	+						
	7	Achee	use gre vin Ctif	Hagor I	IU Deckel	ondockol		00003	+	-					
	8	Achee	andrü	dayei don u	nd Doce	ablegen	TB	00004	+						
		Auftr	an absc	hliaßar	nu Dose	ablegen	TB	DDO05	+	-					
	10	Auru	ig absc	meber			10	00000							
	1														
									_						
	Sp	Speichern Start Startpos Messung U						ertrag Lö	sch	en Lö	sch Pos	inichtzy	n iv PLZ-/ /kl. ⊫ PLZ+	Anz.  65 💽 Stop 🔽 ZA	+Stop
	Zei	it-Analy	törung	en - Proz	esszeit	Simulation	n - Zeit/SVZ	Ana	alyse						



# IpasVideo Ablauf SVZ-Analyse

**SVZ-Analysen** 

Internet:

Auspacken, Abdeckung entfernen, von Hand,

Auspacken, Abdeckung entfernen, von Hand,

Auspacken, Abdeckung entfernen, mit Werkzeug,

Auspacken, Abdeckung entfernen, mit Werkzeug,

Auspacken, Abdeckung entfernen, mit Werkzeug,

Auspacken, Inhalt entnehmen, Vakuumpackung,

Auspacken, Inhalt entnehmen, Vakuumpackung,

Auspacken, Inhalt entnehmen, Folienpackung,

Auspacken, Inhalt entnehmen, Folienpackung,

Schr.Zuschl. Zusatztei.Scheibe Auspacken, Inhalt entnehmen, Karton,

Auspacken, Inhalt entnehmen, Karton,

Auspacken, Inhalt entnehmen, Beutel,

Auspacken, Inhalt entnehmen, Beutel,



- 0 - 23

50x5

20%

50x5 100x1

20x20

50x50

20x2(

50x5(

20x

50x

20x2

50x5 .

+

1 1.000 1

Aufbaustufen Detail-Analyse

whHf BN

1.000 1 1.000

1.000

1.000

1.000

20x20 cm

Zyklen: 3 🗘 ø ZG 100 🗘 65 ¢

100x10

»Play demo

#### Ablaufschritte für SVZ-Analyse

- 1. Neue Analyse erstellen
- 2. Video auswählen
- 3. Aufnahme beschreiben
- 4. Startposition festlegen
- 5. Störungen erfassen
- 6. Daten-Karten öffnen
- 7. SVZ-Codes erfassen
  - BMP-Karte (Drag & Drop)
  - Struktur-Analyse
  - Aufbaustufe
  - **Detail-Analyse**
  - Prozesszeit
  - Korrektur
  - Einfügen
  - Bilder erfassen
- 8. SVZ-Analyse speichern
- 9. Ergebnis berechnen
- 10. Simulation

		C:\d	3\p32	ADS\	IPAS	DAT	A\Dokum	0 2	5			C C	\d3\p3;	ADS	pasMobi	Ndemo v	ideo svz1	mcv		
		)atei	Wied	ergal	oe I	Bearl	beiten Tools	Hilfe								and a star	Deter			Count Out and
				F	1	10	Mitter (		-			VIC	160-1	unaly	se Erg	jeonis	Daten	1 of	oumierung	Gesamt-Optimierung
					11-1	fit it	3 15 a /	12	1.10			Me	sswert	e Simu	lation -	Zeit/SVZ	-Analyse			
						36	1691	2.1				Nr.	AA	Zy	Ez	Fz	k ^	Nr.	A-Code	Beschreibung
					TH	$\mathcal{I}^{r}_{j}$	at set	10.	1			1	1		40	40		1	M-AAB	Auspacken, Abdeckur
			13	-	. 7	٧ć	1-1-1	- = = )	1 .			2	2	1	35	75		2	M-AAC	Auspacken, Abdeckur
			16	19			S. Pro	14.7	-			3	3	1	20	95		3	M-AAD	Auspacken, Abdeckur
				1	1.1	1.4	1 page -	S 110	200			4	4	1	101	196		4	M-ABB	Auspacken, Abdeckur
			14	- u	- 14A		Ren al a	111319	100			5	5	1	1	197		5	M-ABC	Auspacken, Abdeckur
					-			Sec.	1			6	6	1	290	487		6	M-ABD	Auspacken, Abdeckur
									Ca B			7	1	2	40	527		7	M-ACB	Auspacken, Inhalt ent
						JA.	Sec. 1	AL CO	130			8	2	2	35	562		8	M-ACC	Auspacken, Inhalt ent
				-		T <sub>N</sub>	14 149411	-				9	3	2	20	582		9	M-ADB	Auspacken, Inhalt ent
		1					IDI 💽 🚯 🖼	20	-11			10	4	2	101	683		10	M-ADC	Auspacken, Inhalt ent
			_	_	_	_		- 1				11	5	2	1	684		11	M-AF2	Schr Zuschl Zusatzte
	1	<b>H</b>	44	•		•	➡ 100 0.	2373 TN	U			12	6	2	290	974		12	M-AFR	Ausnacken, Inhalt ent
		C/43	h326	nsur	PASD	AT 63	Dokumente\den	n video mo				13	1	3	40	1014		13	M-AFC	Auspacken Inhalt ent
		0.100	4000	00 11	~00	~ ~	ab occumente voen	o_recomp	<u> </u>			14	2	3	35	1049		14	M-ACB	Ausnacken Inhalt ent
												15	3	3	20	1069		15	M-AGC	Ausnacken Inhalt ent
11		lvoraä	nae						0	0	23	16	4	3	101	1170		1	MANUC	huspucken, smar en
			inge	_	_				_		_	17	5	3	1	1171		Ë		
8	1 zu 1 💌	For	m		-	0	0					18	6	3	200	1461			U	AS_Auspacken
G	undvoroán	ne	Au	anac	ken	1	Behandeln	Elektrik L	etunge	in montie	ren	Abl	aufabs	chnitte						
	and or gain				1			1				Nr.	Code		Analyse		Beme	kuna		
	Festspan	nen un	dLose	n		_	Klebearbeiten		Ma	arkieren		1	AF1				Stiftla	oer u	nd Dosendec	kel areifen
	Normteile n	nontiere	in		P	rüfen	oder Messen	S	Schraut	barbeiter	n	2	AA2				Umare	eifen a	am Dosender	ckel
lufn	ehmen ur	d	EB	1	2	3	Hilfsmittel h	andhaben	Kode	1 2	3 ^	3	AAI				Gehäu	ise or	eifen	
Platz	eren		Kode		TMU		ungefähr		HA	25 45	65	4	10.1		AMMZI		Lager	mont	ieren	
		ungef.	AA	20	35	50	lose		HB	40 60	75	5	MAAA	D			Aucoa	ckan	Abdeckung	entfernen von Hand
	leicht	lose	AB	30	45	60	eng		HC	50 70	85	6	M-AA	C			ALICPA	CKEN	Abdeckung	entfernen / öffnen
- 1		eng	AC	40	55	70	Betati	gen	Kode	1 2	3 =	7	DT				Frefore	CKLI	Protection of the Protection o	encementy onnen
aN		unget	AD	20	45	80	eine einfache b	Retitione	BA	10 25	40	111 <u>/</u>					Ellioss	ung u	er F10265520	21 <b>2</b> )
	schwieng	lose	AE	30	05	20	Zusammenges.	Detaugung	Kodo	30 45	2	1								
	Hand yol	ungef	AF	40	65	80	eine Bewegung	azyraeli 1	ZA ZA	5 15	20					0.000				7-2 Analyse
	prano vos	ungef	AH	25	45	55	Bewegungsfol	e	ZB	10 30	40	S	peiche	m	Start	Sta	tpos	Sin	nulation	Zeit-Analyse Zykler
- 1 bi	s <= 8 daN	lose	AJ	40	65	75	Umsetzen und	1 Bewegung	ZC	30 45	55				- Annaly		۷.		•	SVZ-Analyse
		eng	AK	50	75	85	Festmachen od	er Lösen	ZD	20		7	eit-Ana	lvse	Stör	ungen	Prozes	szeit	Simulat	tion - Zeit/SVZ-Analys
-		unnaf	AL	80	105	115	Körnerheu	equinden	Knde						500					,,-

PC:

C:\d3\p32ADS\IPASDATA\Dokum... 📼 🔟 🐹

PLAY DEMO





# **I p a s V i d e o** Ergebnisse darstellen



In Vorbereitung mit Grafiken

- Zeitarten
- Arbeitsgänge
- Wertschöpfung
- Schwachstellen





# **I p a s V i d e o** Optimierungs-Maßnahmen

C:\d3\p32ADS\IpasMobil\demo_video.mcv     Video-Analyse Ergebnis Daten Optimierung Gesamt-Optimierung	Die Wertschöpfungsanteile je Ablaufabschnitt
Ablaufabschnitte	können Sie prozentual verteilen.
Nr. Beschreibung R Zart Vorgang w WS_(%) M	<sup>ɪtschöpfungsanteile</sup> / Wenn Angaben vorhanden sind, werden die
Stiftlager und Dosendeckel greifen Lagerbuchse in Achsöffnung eindrücken     TB     DD002     w     29%	Minutan barachaat und die Wartschönfung
Z Gehäuse greifen und Deckel einfügen     TU DD003 n 28%     Achse in Stiftlager vom Desenderkel einschiehen     TB DD004 w 19%	
4 Achse andrücken und Dose ablegen TB DD005 w 24%	grafisch dargestellt.
Die Investitionskosten der Maßnahmen	
werden je Ablaufabschnitt summiert.	
	ng Gesamt-Optimierung
Maßnahmen Fertigu	192Kostenvergleich
Nr Maßnahmen IK (€) 5-7ermin I-Termin Bearbeiter F (%) Bemerkung 7000	
1 Schaumstoffunterlage für Kleinteile 50 Mayer	R Zart vorgang w ws_(%) M/J
2 Aufnahme für Steckdose 500 Müller	e in Achsoffnung eindrücken TB DD002 w 29% 10000
2000	
	FR FK opt
	ch Invest zu Einenszung
Menge/Jahr 100000 Investitionskosten 550 ws % Min W&Beschreibung 2,000	tential 2565.00 w 73 0.044 wertschöptend
Stundensatz (€) 95 Ratiopotential (%) 25 W 76 0.02/2 Wertschöpfen	miert) 6935.00 n 27 0.016 nicht wertschöpfend
$\frac{1425.00}{1425.00} = \frac{125}{1000} = \frac{1125}{1000} = \frac{1125}$	a nicht wertschöpfend
r Randarbeiten	r Randarbeiten
Berechnen N Americationscruper (Jahra): 0.20 V Verschwendung	0.33 V Verschwendung
Logistik	
tr Rüsten -	
1/4 (IPASZT10) Ablaufabschnitte <- (BESCHR1) Beschreibung	u Rusten v
Wertschönfungsanteil	Fertigungskostenvergleich
	12,000 9,500
Angaben der Optimierungsmaßnahmen       <sup>73,33</sup>	
len je Ablaufabschnitt gespeichert.	
	□ 🗟 6,000 🚰 🚾 ····· 🚺 🖬 ···· 📗 🗟 <sub>1,500</sub> 🖓 · 850 ····· 🚺 ···
/ 🗸	26.67 % 4,000 +
Freehnis der Gesamt-Ontimierung wird im	2,000
Juinanme-Endergebnis gespeichert.	<_ (CIMENCE) @ Mongo/labr

Optimierung



# Videosteuerung Störungen ausblenden

ngen werden in der	Video	-Analys	e Ergebnis	Daten	Optimie	erung Ge	samt-Optimieru	ng						
wert-fabelle filt "-	Messw	erte Störun	igen - Prozess	zeit	-				-					
inzeichnet.	Nr	AA Zy	Beginn	Ende	Dauer	Zeitart	Beschreibung	<b>B</b> 1 1 1 1 1	E	-Zeit				VSK VSV
\		3	1 2	5 2	9	4 VSK2	Anlaufzeit von	Betriebsmitteln	1	3:32:10				VP
	2	3	1 3	5 3	8	4 N	nicht abzugelt	ende Zeiten	1	3:32:16				TB∷≣
	3	1	2 0	8 /	4		Arbeite un Uil		1	3:32:37				TU
$\mathbf{n}$		1	2 3	5 10	U	0 0302	Arbeits- u. hill	sinitter emplangen	1	5.52.55				E F
C:\d3\p32ADS\IpasMobil\test_2.mcv									×					P :
Video-Analyse Ergebnis Daten Opt	imierung	Gesamt-C	Optimierung											VSK1
Messwerte Zeit-Analyse	\			·										
v AA Zy Ez Fz Zeit	k -	VSK	APAL01	Gespräc	:h									
<b>1</b> 1 1 7 7 13:31:57		VSV	APAL02	Gehen	worherei	itung							- 43 F	-
<b>2</b> 2 1 9 16 13:32:02		TB	APAL19	Werkzeu	ig erhalt	ten				me m	A n			nde
<b>3</b> 3 1 9 25 13:32:08	+	TU	E APAL20	Werkzeu	lgwechsel	L				12.0	0	2 0.12	0.01 M	Aessung bee
<b>4</b> 3 1 4 29 13:32:10	-	E	APPL01 APPL02	Abkantw	ein erkzeug				E	0.0	0	2 0.10	0.05 P	rutung been
<b>5</b> 3 1 6 35 13:32:14 <b>6</b> 2 1 2 20 12:22:16	+	F	APPL03	Abheben	oder Au	ıfsetzen				0.0	0	2 0.15	0.07 N	Notor auf Pri
<b>7</b> 3 1 6 44 13:32:10		N	APPL04	Einscha	chteln					0.0	0	2 0.11	0.06 E	-Motor in Kit
<b>8</b> 4 1 11 55 13:32:26		VSK1	APAL22	Messen	eren									•
9 5 1 6 61 13:32:30		VSK2	APAL23	Schreib	arbeit					d Fin	heit			
<b>10</b> 6 1 4 65 13:32:32		VSV1 VSV2	APAL13	Unbekan Zuordnu	intes Ele ing 1	ement			-		M			
<b>11</b> 1 2 3 68 13:32:34	+	IpasMo	bil		Platzi	eren		Alle						
Ablaufabschnitte														
Nr. Beschreibung R Zart	Vorg	gang w	W5_(%)	М/Ј ТС	G I	B-Me MA	n Ti	øti Ende						
1 Auftrag empfangen TR	EMO	)01 tr	18%		0.0500	0.0 0	2 0.	10 0.05 Auftragspapi	ier los					
2 E-Motorteile aufnehmen TB	EMO	002 w	4%		0.0100	12.0 0	2 0.	12 0.01 Messung bee	endet			Durch	Mark	dorupa
S Lager montieren IB	EMC	003 W	27%		0.0500	0.0 0	2 0.	10 0.05 Prutung beel	ndet			Durch	IVIdir	clerung
5 Motor prüfen	EMC	004 <mark>W</mark>	20%		0.0750	0.0 0	2 0.	13 0.07 Motor au Pr 11 0.06 E-Motor in K	icto le			Videos	steueru	ng wer
G F-Motor auf Band heben     TB	EMC	006 n	12%		0.0350	0.0 0	2 0.	07 0.04 Kiste loslass	en		/	1 Störur	igen ir	n Video
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •									Ľ			ausgel	olendet	
Startpos	ssung	Splitten	Löschen	Lösch Pos	• zyklis	ch ເ⊽ PLZ	Anz. 59 🚔 2							
Speichern Start 0	Sound					zукі. 🔽 🗛 -	Grenze 🗹 Enter	r+Stop 🗹 Videosteueru	ung					



J.Mitterhauser GmbH EDV-Systeme

Optimierung



# **I p a s V i d e o** Videosteuerung Messpunkte ausblenden

		est_2.mcv				X
	Video-Analyse Ergeb	onis Daten Optimierur	ng Gesamt-Optim	ierung		
Wenn in der Spalte "k" bei	Messwerte Zeit-Analyse					
einem Messpunkt eine "0"	v AA Zy Ez	Fz Zeit k	VSK	APAL01 Gespräch		
eingegeben wird, dann wird	<b>1</b> 1 1 7	7 7 13:31:57	vsv	APAL02 Gehen		
dieser Messpunkt durch die	2 2 1 9	9 16 13:32:02	TB	APAL18 Arbeitsvorbereitung APAL19 Werkzeug erhalten		
Videostouerung	3 3 1 9	9 25 13:32:08 +	TU E	APAL20 Werkzeugwechsel		
Videostederung	4 3 1 4	4 29 13:32:10 -	TR	APPL01 einwickeln APPL02 Abkantwerkzeug		=
ausgeblendet.	5 3 1 6	5 35 13:32:14 +	F	APPL03 Abheben oder Aufsetze	n	
	7 3 1 6	5 44 19:32:10 -	N	APPL04 Einschachteln		
	8 4 1 11	1 55 13:32:26 0	VSK1	APAL21 Messen		
	9 5 1 6	5 61 13:32:30	VSK2	APAL23 Schreibarbeit		
	10 6 1 4	4 65 13:32:32	VSV1	APAL13 Unbekanntes Element APAL14 Zuordnung 1		<b>.</b>
Wenn in der Spalte "R" bei	<b>11</b> 1 2 3	3 68 13:32:34 +	🗧 IpasMobil	Platzieren		Alle
einem Ablaufabschnitt eine	Ablaufabschnitte					
0" eingegeben wird dann	Nr. Beschreibung	R Zart	/organg w WS_	_(%) M/J TG B-Me I	1A n Ti ø	ti Ende
wordon allo Mossnunkto	1 Auftrag empfangen	TR	EMO01 tr	18% 0.0500 0.0	0 2 0.10	0.05 Auftragspapier los
	2 E-Motorteile aufnehme	en TB	EMO02 w	4% 0.0100 12.0	0 2 0.12	0.01 Messung beendet
dieses Ablaufabschnitts	3 Lager montieren		EMO03 w	18% 0.0500 0.0	0 2 0.10	0.05 Prüfung beendet
durch die Videosteuerung	4 E-Motor montieren     5 Motor prüfen		EMO04 W	20% 0.0550 0.0	0 2 0.15	0.07 Motor aut Prutban
ausgeblendet.	6 E-Motor auf Band hebe	en TB	EMO05 n	12% 0.0350 0.0	0 2 0.07	0.04 Kiste loslassen
5	•					•
		Startnos		🦳 🕅 🤅 zvklisch 🖉	DI 7-Apz 59 ≜ 2 ≜	
	Speichern Start	0 Messung	Splitten Lö	ischen Lösch Pos ⊂ nichtzykl. 🔽	AA-Grenze   Enter+St	op 🗵 Videosteuerung
	Zeit-Analyse Störur	ngen - Prozesszeit Sir	nulation - Zeit/SVZ	-Analyse		
	4/6 (IPASZT10) Ablaufabsch	nnitte <- (RF_NR) 1-nReih	enfolge ändern 0au	sblenden		
		Venn Sie 2 mal	auf das gleid	che Feld in der Tabelle		
		licken dann könn	an Sia diasas	Feld editieren		

Seite 53

Optimierung



# I p a s V i d e o Videosteuerung Reihenfolge der Ablaufabschnitte ändern

Wenn in der Spalte "R" den Ablaufabschnitten eine andere Sortier-Nummer eingegeben, dann wird die Reihenfolge der Ablaufabschnitte durch die Videosteuerung verändert.

Wenn keine Sortier-Nummer eingegeben wird, wird die Nummer aus der Spalte "Nr." übernommen.

🕖 C:\d	3\p32ADS\	pasMo	bil\test_1	.mcv	<b>N</b> 1					2						_		×
Vide	eo-Anal	vse	Ergebnis	Da	ten	Optimier	ung	Gesamt-Op	timierung						-			
Mess	werte Zeit-	Analy	se		. /		-			_								
v	AA 7v	F	7 F7		7eit	k		VSK	APALO	)1	Gespr	äch						
13	1	2		Q1	12.22.4	2 +		VSV	APALO	2	Gehen							
14	1	2	12	03	13.32.4	a +		VP	APAL1	18	Arbei	tsvorbere	itung					
15	1	2	7	100	12:22:5	2 -		TB	APALI	19	Werkz	eug erhal	ten					
16	1	2	2	102	12.22.5	5		TR	APPLO	20	einwi	eugweense ckeln	1					_
17	2	2	3	105	12.22.5	7		E	APPLO	)2	Abkan	twerkzeug	r					=
18	2	2	4	110	13.32.3	0		F	APPLO	)3	Abheb	en oder A	ufsetz	en				
10	4	2	4	114	13.32.0	1		N	APPLO	)4	Einsc	hachteln						
20	5	2	5	110	13.33.0	4		VSK1	APAL	22	Messe	zieren n						
21	5	2	2	122	12.22.0	т 6		VSK2	APAL	23	Schre	 ibarbeit						
22	1	2	10	122	12.22.1	2		VSV1	APAL1	L3	Unbek	anntes El	ement					-
23	2	-	12	144	12.22.2	0		VSV2	APAT.1	4	Zuord	nuna 1						
	2		12	144	15.55.2	0	-	IpasMob				Platz	ieren					Alle
Ablau	ufabschnitte	9																
Nr.	Beschreibu	ng			R Za	art	Vorga	ing w	WS_(%)		м/з	TG	B-Me	MA n	•	Ti øt		Ende
1	Auftrag em	pfang	en	$\searrow$	Т	R	EMO	1 <mark>tr</mark>	18%			0.0500	0.0	0	2	0.10	0.05	Auftragspapier los
2	E-Motorteil	e aufn	ehmen		🖌 3 TI	B	EMOO	2 w	4%			0.0100	12.0	0	2	0.12	0.01	Messung beendet
3	Lager mon	tieren			2 T	В	EMOO	3 <mark>w</mark>	18%			0.0500	0.0	0	2	0.10	0.05	Prüfung beendet
4	E-Motor m	ontiere	en		0 T	В	EMOO	14 <mark>w</mark>	27%			0.0750	0.0	0	2	0.15	0.07	Motor auf Prüfbar
5	Motor prüf	en			Т	U	EMOO	15 <mark>n</mark>	20%			0.0550	0.0	0	2	0.11	0.06	E-Motor in Kiste le
6	E-Motor au	f Band	heben		T	В	EMOO	16 <mark>n</mark>	12%			0.0350	0.0	0	2	0.07	0.04	Kiste loslassen
•																		4
													ch =			<b>FQ A</b>		
Spe	eichern	Star	t St	artpo	S N	1essun	g S	Splitten	Löschen	L	.ösch P	OS C ni-ht	muld =	PLZ-A	Anz.			
				0									∠укі.	AA-G	renz	el Enter+Sto	P N	/ideosteuerung
1																		
Zeit	t-Analyse	S	törunge	n - Pr	ozessze	eit S	Simulat	tion - Zeit/S	VZ-Analys	se								





# I p a s V i d e o **Excel Export**

Analysen



			A	B	C	DE	F	G	H		J	K
	1	1	PASWIN	Zeitaufn	ahme	-Auswertu	ing	Ablage-N	r.: dem	10_V	ideo	
Übergebe der Ergebnisse nach Evcel	3	2 A	Arbeitsaufgabe: St	eckdose r	nontie	ren E	earbeiter:	: Stech				
Obergabe der Ergebnisse nach Excer	2	3 Z	A-Bezeichnung:	Teil	e-Num	mer: Parai	neter: dem	0				
	6	4 D	Datum: 07.06.2011		Begin	n: 13:15:01	End	e: 13:35:48	[	Daue	r: 120	
	Ę	5										
C(d3)p32ADS/ps3Mobil/demo_video_mcv	6	6 Z	Zusammensetz	ung der	Aufn	ahmezeit	Zusa	mmenset	zung d	ler \	orgabez	eit
Video-Analyse Ergebnis Daten Optimierung Gesamt-Optimierung	7	7 T	ï-Gesamt	100,00	% 1,2	B Min	beeinfl	ußbare Zeit	100,00	) %	0,128	Min
PN Beschreibung 200 🛟 🕫 Bildanzeige einpassen	3	8 R	Rüstzeit	0,00	% 0,0	D Min	Prozel	3-Zeit	0,00	/ %	0,000	Min
1         Steckdore monitoren           ZA-Bez         Tele-Nummer         Arb-Folge         A-Gruppe         Parameter           damo         damo         damo         damo         damo	ş	9 G	Grundzeit	100,00	% 1,2	B Min	Istzeit		100,00	) %	0,128	Min
Sachbearbeiter ZA-Datum Beginn Ende Menge Te Menge Zy	7 1	10 V	/SK	0,00	% 0,0	) Min						
Stech 07.06.2011 1315.01 13.35.48 1 1	1	11 V	/SV	0,00	% 0,0	D Min	Durchs	schnitt LG	104,06	i %	0,005	Min
Aufnahmezeit & Min Vorgabezeit & Min AA	1	12 V	/P	0,00	% 0,0	D Min						
H-Geramit         100.00         1.28         Th         100.00         0.13         MA/Zy           Builteet         0         Tu         0         0         Dower         120.00 AA         4	1	13 V	/erteilzeit	0,00	% 0,0	) Min	Grund	lzeit tg	104,06	; %	0, <b>1</b> 33	Min
VSV 0 0 0LG 104.05 0.01 Pauren 0.29 10	1	14 E	-Zeit	0,00	% 0,0	0 Min	Prozel	3zeit Zpz	0,00	/ %	0,000	Min
E-751 0 0 19 109.00 0.10 spend 104.59	1	15 F	-Zeit	0,00	% 0,0	) Min	Erholz	eit Zer	7,00	/ %	0,009	Min
F2E1 0 0 ter 7.00 0.01 demo_vi mr0 0	1	16 N	I-Zeit	0,00	% 0,0	) Min	sachlio	ch Zvs	5,00	/ %	0,007	Min
Marke() 0 0 1vs 0.01 demonstrative ALT	1	17 N	Aarke	0,00	0,0	D Min	persör	ilich Zvp	5,00	/ %	J,007	Min
Sonstiges 0 0 Te 121.75 P.15 Te 0.20 0	1	18 S	Sonstiges	0,00	% 0,0	) Min						
Summe     100,00     1.28     Tr     0     0       Excel-Export     Ergebnis berechnen	1	19 A	Aufnahmezeit	100,00	% 1,2	B Min	Vorga	be te1	121,75	i %	0, <b>1</b> 56	Min
	2	20 n	iicht bezahlte Pause	en	0,0	D Min						
Excel-Export/Endergebnis benechnen und grafische Ergebnis-Darstellung in Vorbereitung	2	21 A	ufnahme-Dauer		1,2	8 Min	Rüstze	eit tr	0,00	) %	0,000	Min
	2	22 V	/erteilzeit	zsk	% 0,0	)	Epsilo	n	7,02	! %	10,000	
	2	23		ZSV	% 0,0	)	Epsilo	n'	5,00	J %	17,000	
	2	24		zp	% 0,0	)						
$\sim$	2	25	Eraobnic /	Acc: Morte	M	tolworto	loraönao		-			N II
2			Cigeonia (	-reas-weree	PI0		vorgange-					
A B C D E F G H		J	K L N	1 N	0	P	Q	R S	Т	U	V	W
1 IPASWIN Zeitaufnahme-Auswertung Ablage-Nr.: demo_	video											
2 Ablautabschnitte Zyklen												
3 AA_NR BESCHR				A_LG	A_TI	BEZ_ZY A	LGM A	TIM A N	A_TG	ZAR	Γ A_EPS	A_N_
4 Beschr 1 2 3 4	5 6		7 8 9	10 Lg	Ti	BZ ø	Lg øt	i n 1	G	Zart	Eps	n'
5 1 Stiftlager und Dosendeckel greifen Lagerbuchse in Achsöffnung eindr	4 3 51 63	7	4 4 3 74 87 100	4 0	0,38	10	100	0,04 10	),0380	TB	7,94	21
6 2 Gehäuse greifen und Deckel einfügen E 4 3 4 4 F 8 20 32 43	4 4	7	4 3 4 78 90 103	3 0	0,37	10	100	0,04 10	),0370	TB	9,34	28
7 3 Achse in Stiftlager vom Dosendeckel einschieben E 3 3 3 2 F 11 22 34 45	3 2 58 69		3 2 3 81 92 106	3 0	0,27	10	100	0,03 10	),0270	ΤВ	12,80	51
4 Achse andrücken und Dose ablegen	120		3 5 2	120 360	0,26	10	120	0,03 10	),0312	тв	26,58	214
8 F 13 24 36 48	60 71	8	83 97 108	120								
9											_	
10 Z 13 12 13 13	13 11	1	14 14 12	13								
👎 🗣 🖻 🛛 Ergebnis 📜 Mess-Werte 🦯 Mittelwerte 🏑 Vorgänge- 🦯 Anfangszeiten 🏑 Störungen 🖉 💭 👘					_		1111					- F 1





I p a s V i d e o **Excel Export** 



#### Übergabe der Ergebnisse nach Excel

	Α	В	С	D	E	F	G	Н		J	K	L	М	N
1		IPASWIN		Zeita	ufnahm	e-Ausv	vertung		Abla	ge-Nr.:	demo_video			
2		Zeitart	Erge	b n i s	s e									
3	Zeitart	Summe	Ν	BM	ø Ti	ø Tg	ø LG	ø Ti	ø Tg	%	Beschreibung			
4	TB	1,28	40	40	0,128	0,133	104	0,1280	0,1332	100,00	beeinflussbare Arbeitsgänge			
5														
6		Vorgan	gs-E	rgeb	nisse									
7	Vorgang	Summe	Ν	BM	ø Ti	ø Tg	ø LG	ø Ti	ø Tg	%	Beschreibung			
8	DDO02	0,38	10	10	0,038	0,038	100	0,0380	0,0380	29,69	Stiftlager und Dosendeckel greifen La	gerbuchse in A	Achsöffnung ei	ndrücken
9	DDO03	0,37	10	10	0,037	0,037	100	0,0370	0,0370	28,91	Gehäuse greifen und Deckel einfügen			
10	DDO04	0,27	10	10	0,027	0,027	100	0,0270	0,0270	21,09	Achse in Stiftlager vom Dosendeckel	einschieben		
11	DDO05	0,26	10	10	0,026	0,031	120	0,0260	0,0312	20,31	Achse andrücken und Dose ablegen			
H.	🔹 🕨 🕴 Ergebr	nis / Mess-Wer	te Mit	telwerte	Vorgäng	je- 📈 An	fangszeite	n 🖉 Stör	ungen 🏒	2				▶ [

	A	В		С		D		E	F	G	Н		1		
1	ABL_NR	ZNR	ZAD	)		ZAB	ZA	E	ZAG	UABL_NR					
2	Abl-Nr	Nr	Datu	um		Beginn	End	de	Dauer	Abl-Nr					
3	demo_video	1	07.0	6.20	11	13:15:01	13:	35:48	120,00						
4							_	-		_		-			
5						A	В	С	D	E	F	G	H		J
14	A N N Anf	20000	oitor	1	ABL	_NR	NR	AANF	R ZYNR	BEGINN	ENDE	DAUEF	ZART	BESCHR	BZEIT
		angsz	erter	2	Abl-	Nr	Nr	AA	Zy I	Beginn	Ende	Dauer	Zeitart	Beschreibung	E-Zeit
				3	dem	o_video	1		3 5	663	724	6	VSK	sachlich konstante Verteilzeit	
				4	dem	o_video	2	4	4 5	740	925	18	5 VP	persönliche Verteilzeit	
				5	dem	o_video	3		2 6	1040	1116	70	5 VSV	sachlich variable Verteilzeit	
				6											
				7											
				8											
				H 4	- F - I	비 🔬 Anf	fangsz	zeiten	Störun	gen 🦯 🔁 /					▶ [



# I p a s V i d e o Integration in IPASWIN

Analysen



#### Schnittstellen für IPASWIN



IPASWIN-ADS Options-Name: IPASPAR

Internet: DPLAY DEMO

- 1. Zeitbausteine bereitstellen
  - Zeitarten
  - Vorgänge
  - SVZ-Analysen
- 2. Zeitaufnahmen
  - Schreiben
  - Lesen
- 3. SVZ-Analysen
  - Schreiben
  - Lesen
- 4. IpasVideo starten

MTM-Analysen													
260TN 0 TH 0.0 TR 260.	ndeckeimonderen ) TMU 0.1560 Min			_		_							
Analyzan Analyza Elementa Elementa Control	🧭 C:\	C:\d3\p32ADS\lpasMobil\\demo_video_svz2.mcv											
Analyse   Elemente   Element   Struktur		Vid	ο <u>ο-</u> Δι	alvso	Erc	nohnic	Daten	Or	otimierung Gesamt-Or	ntimio	rung		
A-Lode Beschreibung	1 A S I			any se		7	Duten		sumering besume of	Janne	rung		
Idemo_video_svz2 Dosendeckel montiere	Messwerte Simulation - Zeit/SVZ-Analyse												
#_1_CASS_DW204M_BRAV Montage KZT Schwe	z Serie W 1	<u>Nr.</u>	AA	Zy	Ez	Fz	k 🔶	Nr.	A-Code Beschreit	oung			
#_2_CASJ_GW204M_BRA_V Montage KZT Japan A	MG W 1	1	2	1	40	40		1	AMMZL Lager mo	er montieren			
#_3_CASS_GW204M_BRA_VMontage KZT Schweiz AMG		2	3 1 20 60 <u>2 AMMZLTW Lagerbehä</u>					älter v	lter wechseln Gehäuse Vormontieren				
#_4_CASJ_GW204M_BRAV Montage KZT Japan AMG		3	4         1         20         80         3         BMMZLG         Lager für Gel           4         5         1         20         100         4         BMMZLM         Lager für Mol									Gehä	
#_6_CAS # C:\d3\p32ADS\IPASDATA\Dokume		4								Moto	tor vormontieren		
08-028-M Datei Wiedergabe Bearbeiten Tools Hilfe		5	6	1	30	130		5	BMMZLT Lager für	Getri	Getriebe vormontieren 🗾 👻		
08-066-M		6	7	1	20	150		•					4
08-066-M	411-25	7	8	1	20	170	-		МТМ		Analyse	n De	tail-Analyse
Ablaufabschnitte													
702-MTM	The second	Nr	Code	<u>را د</u>	Analyse	Be	merkuna			wh	Hf F	3 N	TMU ^
703-MTM	-1-51	1			,,	Do	se vormo	ontie	eren		1.000 0	) 1.0	0
	in the	2	AF1			Sti	ftlager ur	nd D	osenderkel greifen. Lage	ori 🛛	1 000 0	) 10	40.0
711008		3	3 AA1 Umgreifen am Dosendeckel								1.000 0	1.0	20.0
712-UAS	1.46.311	4	AA1			Ge	häuse on	eifen	1		1.000 0	) 1.0	20.0
717-UAS	12 Marshars	5	AA1			Un	nareifen (	Gehä	äuse		1 000 0	10	20.0
733-UAS			6 PC1 Deckel in Gehäuse fügen									10	30.0
A-KOMM-	Witter		1.01			De	citer in O	ciiuu	ise rugen		1.000 0		
						_				_			
57/84		Sp	eicherr	n Sta	art S	tartpos	Simula	ation	C Zeit-Analyse Zyklen:	1 单	Ø ZG 10	0 🚖 50	-
	0 0/2375 TMU					0			J   SVZ-Analyse	-	1	- I	-
	hann uidee and	Ze	it-Anal	/se S	Störunae	en - Proze	esszeit	Sim	ulation - Zeit/SVZ-Analyse				





# J. Mitterhauser GmbH - Kontakt. Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Software-Lösungen.

## J. Mitterhauser GmbH EDV-Systeme

Telefon: +49 (0) 8234 95995 0 Fax: +49 (0) 8234 95995 5

eMail: kontakt@mitterhauser.com

#### Im Internet: www.mitterhauser.com



