

Bildschirm-Varianten PPC



4. Multimoment-Aufnahmen

PPC_QUER 18:58

Not.	ZArt	Beschreibung		
0	VSK	sachlich konstante Verteilzeit	VSK	1
0	VSV	sachlich variable Verteilzeit	VSV	2
1	VP	persönliche Verteilzeit	VP	3
4	TB	beeinflussbare Arbeitsgänge	TB	4
1	TU	unbeeinflussbare Arbeitsgänge	TU	5
4	TR	Rüstarbeiten	TR	6
			E	7
			F	8
			N	9
10	0	Lager 1-12	P	10

22.10.08

Datei Bearb Anz Opt

PPC_QUER1 18:59

P nichtbezahlte Pausen

Not.	ZArt	Beschreibung
0	VSK	sachlich konstante Verteilzeit
0	VSV	sachlich variable Verteilzeit
0	VP	persönliche Verteilzeit
0	TB	beeinflussbare Arbeitsgänge

0 0 Lager 1-12

22.10.08

Datei Bearb Anz Opt

PPC

Not.	ZArt	Beschreibung		
0	VSK	sachlich konstante Verteilzeit	VSK	1
0	VSV	sachlich variable Verteilzeit	VSV	2
0	VP	persönliche Verteilzeit	VP	3
0	TB	beeinflussbare Arbeitsgänge	TB	4
0	TU	unbeeinflussbare Arbeitsgänge	TU	5
0	TR	Rüstarbeiten	TR	6
0	E	Erholzeit	E	7
0	F	fallweise abzugeltende Zeiten	F	8
0	N	nicht abzugeltende Zeiten	N	9
0	P	nicht bezahlte Pausen	P	10
0	D	nicht bezahlte Pausen		11
0				12

0 0 Lager 1-12

23.10.08

h 0 Rng.=> RDaten

Datei Bearb Anz Opt

PPC_1

P nichtbezahlte Pausen

Not.	ZArt	Beschreibung
0	VP	persönliche Verteilzeit
0	TB	beeinflussbare Arbeitsgänge
0	TU	unbeeinflussbare Arbeitsgänge
0	TR	Rüstarbeiten
0	E	Erholzeit
0	F	fallweise abzugeltende Zeiten
0	N	nicht abzugeltende Zeiten
0	P	nicht bezahlte Pausen

0 0 Lager 1-12

23.10.08

h 0 Rng.=> RDaten

Datei Bearb Anz Opt

T	Not.	ZArt	Beschreibung	
e	0	TU	unbeeinflussbare Arbe	
f	0	TR	Rüstarbeiten	
a	0	E	Erholzeit	
h	0	F	fallweise abzueltend	
i	0	N	nicht abzueltende Ze	
i	0	P	nichtbezahlte Pausen	
Lager 1- Lager 2- Material Material Fertigung				
Fertigung Montage Kontrolle Packerei Fertiga				
Lager 1-12				
0	VSK	VSV	VP	TB
0	TU	TR	E	F
	N	P		
	Löschen	Speicher	R-Beginn	R-Ende
Datei Bearb Anz Opt				



© Copyright 2008 J.Mitterhauser GmbH - EDV Systeme